

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 40 Fotos

Dokumentennummer:

1810096

Amtliches Kennzeichen:

Y-WA1575

Fahrzeugidentifikationsnummer:

6W1273717



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne





Bild 4: Tacho

Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente




Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



keine Wartungsdaten
lagen vor.

Bild 7: Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

Bild 8: Motorraum



Bild 9
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts verkratzt



Bild 10
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts verkratzt




Bild 11
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts verkratzt



Bild 12
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts verkratzt



Bild 13
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts verkratzt



Bild 14
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts verkratzt



Bild 15
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts korrodiert



Bild 16
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts korrodiert



Bild 17
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts korrodiert



Bild 18
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts korrodiert



Bild 19
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 20
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 21
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 22
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 23
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 24
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 25
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 26
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 27
Fahrzeug Fahrzeug aussen links verkratzt



Bild 28
Fahrzeug Fahrzeug aussen links verkratzt



Bild 29
Fahrzeug Fahrzeug aussen links verkratzt



Bild 30
Fahrzeug Fahrzeug aussen links verkratzt



Bild 31
Fahrzeug Fahrzeug aussen links verkratzt



Bild 32
Fahrzeug Fahrzeug aussen links verkratzt




Bild 33
Fahrzeug Fahrzeug aussen links verkratzt



Bild 34
Fahrzeug Fahrzeug aussen links verkratzt



Bild 35
Fahrzeug Fahrzeug aussen links verkratzt



Bild 36
Fahrzeug Fahrzeug aussen links verkratzt



Bild 37
Fahrzeug Fahrzeug aussen links verkratzt



Bild 38
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 39
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 40
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert