

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 40 Fotos

Dokumentennummer: 1800535

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1699

Fahrzeugidentifikationsnummer: 6W1282988



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links




Bild 3: Innenraum vorne





Bild 4: Tacho

keine Daten bzw.
keine Unterlagen
lagen zum Zeitpunkt
der Besichtigung vor.




**Keine Fahrzeugdokumente
sowie Schlüssel**

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente




Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



**keine Wartungsdaten
lagen vor.**

Bild 7: Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

Bild 8: Motorraum



Bild 9
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 10
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 11

Fahrzeug Fahrzeug aussen links, Kratzer/korrodier und Delle



Bild 12

Fahrzeug Fahrzeug aussen links, Kratzer/korrodier und Delle



Bild 13

Fahrzeug Fahrzeug aussen links, Kratzer/korrodiert und Delle



Bild 14

Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 15
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 16
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 17
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 18
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 19
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 20
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 21
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 22



Bild 23
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert




Bild 24
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



Bild 25
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



Bild 26
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



Bild 27
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



Bild 28
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



Bild 29
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 30
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 31
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 32
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 33
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 34
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 35
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 36
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts Führung Verschluss lose



Bild 37
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts Führung Verschluss lose



Bild 38
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts Führung Verschluss lose



Bild 39
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts Führung Verschluss lose



Bild 40
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert