

# Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 39 Fotos

Dokumentennummer:

1805458

Amtliches Kennzeichen:

Y-WA1701

Fahrzeugidentifikationsnummer:

00000006W1282990



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne





Bild 4: Tacho

# Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente




Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



keine Wartungsdaten  
lagen vor.

Bild 7: Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

Bild 8: Motorraum



**Bild 9**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert




**Bild 10**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 11**

Fahrzeug Fahrzeug aussen links, korrodiert und verkratzt



**Bild 12**

Fahrzeug Fahrzeug aussen links, korrodiert und verkratzt



**Bild 13**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen links, korrodiert und verkratzt



**Bild 14**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 15**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 16**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 17**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 18**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 19**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 20**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 21**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 22**



**Bild 23**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



**Bild 24**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



**Bild 25**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



**Bild 26**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



**Bild 27**

Fahrzeugheck Ecksäule hinten links eingedrückt und korrodiert



**Bild 28**

Fahrzeugheck Ecksäule hinten links eingedrückt und korrodiert



**Bild 29**

Fahrzeugheck Ecksäule hinten links eingedrückt und korrodiert



**Bild 30**

Fahrzeugheck Ecksäule hinten links eingedrückt und korrodiert



**Bild 31**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 32**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 33**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 34**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 35**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 36**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 37**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 38**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 39**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert