

# Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 34 Fotos

Dokumentennummer: 1810094

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1823

Fahrzeugidentifikationsnummer: 6W1283019



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne





Bild 4: Tacho

# Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente




Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



keine Wartungsdaten  
lagen vor.

Bild 7: Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

Bild 8: Motorraum



**Bild 9**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 10**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 11**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts vorn verkratzt



**Bild 12**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts vorn verkratzt



**Bild 13**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen rechts vorn verkratzt



**Bild 14**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen links vorn verkratzt



**Bild 15**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen links vorn verkratzt



**Bild 16**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen links vorn verkratzt



**Bild 17**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen links vorn verkratzt



**Bild 18**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen hinten links verkratzt



**Bild 19**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen hinten links verkratzt



**Bild 20**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 21**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 22**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 23**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 24**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 25**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 26**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 27**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 28**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 29**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



**Bild 30**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



**Bild 31**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



**Bild 32**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



**Bild 33**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



**Bild 34**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert