



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg hinten rechts



Bild 3: Innenraum vorn



Bild 4: Typenschild



Bild 5: Heckbereich überdurchschnittlich starke Rostaufblühungen - entrostten, beilackieren



Bild 6: Heckbereich überdurchschnittlich starke Rostaufblühungen - entrostten, beilackieren



Bild 7: Heckbereich überdurchschnittlich starke Rostaufblühungen - entrostten, beilackieren