



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg hinten rechts



Bild 3: Typenschild



Bild 4: Innenraum hinten



Bild 5: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern



Bild 6: Portalrahmen links Korrosion - teillackieren



Bild 7: Portalrahmen links Korrosion - teillackieren



Bild 8: Portalrahmen unten Korrosion - ohne Reparatur



Bild 9: Portalrahmen unten Korrosion - ohne Reparatur



Bild 10: Portalrahmen unten Korrosion - ohne Reparatur



Bild 11: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 12: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 13: Hecktür links Korrosion - teillackieren



Bild 14: Hecktür links Korrosion - teillackieren



Bild 15: Hecktür rechts Innen - eingeschnitten - instandsetzen und lackieren



Bild 16: Hecktür rechts Innen - eingeschnitten - instandsetzen und lackieren



Bild 17: Seritenwand links außen Korrosion / Lackablösung - teillackieren



Bild 18: Seritenwand links außen Korrosion / Lackablösung - teillackieren



Bild 19: Serienwand links außen Korrosion /  
Lackablösung - teillackieren



Bild 20: Serienwand links außen Korrosion /  
Lackablösung - teillackieren