

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument




Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Dokumente


Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Dichtung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Dichtung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosio... instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosio... instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetz...
und lackieren



Beschädigung 4: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetz...
und lackieren



Beschädigung 4: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetz...
und lackieren



Beschädigung 4: Koffer: Portalrahmen - Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Koffer: Portalrahmen - Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Koffer: Portalrahmen - Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Lackmangel



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Lackmangel



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Lackmangel



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Lackmangel