

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument




Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsphotos



Beschädigung 1: Sonstiges: UVV Aufbau (Nicht lesbar) - durchführen



Beschädigung 2: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetz... und lackieren



Beschädigung 2: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetz... und lackieren



Beschädigung 2: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Korrosion



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Korrosion



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Korrosion



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Korrosion