

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 1: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 2: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren




Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Korrosion - kein Abzug