

# Bildanlage

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Dokumente

# Beschädigungsfotos



**Beschädigung 1:** Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 1:** Koffer: Portalrahmen - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 2:** Heckklappe/-tür: Hecktür links (Stark) - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 2:** Heckklappe/-tür: Hecktür links (Stark) - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 2:** Heckklappe/-tür: Hecktür links (Stark) - Korrosion - instandsetzen und lackieren




**Beschädigung 2:** Heckklappe/-tür: Hecktür links (Stark) - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 2:** Heckklappe/-tür: Hecktür links (Stark) - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Gebrauchsspur 1:** Koffer: Koffer - Korrosion - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Koffer: Koffer - Korrosion - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Koffer: Koffer - Korrosion - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Koffer: Koffer - Korrosion - kein Abzug



**Gebrauchsspur 1:** Koffer: Koffer - Korrosion - kein Abzug