

# Bildanlage

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN

## Beschädigungsfotos



Gebrauchsspur 2: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 2: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - kein Abzug



Abbildung 6: Dokumente



Gebrauchsspur 2: Koffer: Portalrahmen - Korrosion - kein Abzug