

# Bildanlage

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Dokumente

# Beschädigungsphotos



**Beschädigung 1:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 1:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 1:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 1:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 1:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 1:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 1:** Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 2:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 2:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 2:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 2:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung 2:** Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Korrosion - kein Abzug



Gebrauchsspur 1: Koffer: Koffer - Korrosion - kein Abzug