

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos

Dokumentennummer: 1844485

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1867

Fahrzeugidentifikationsnummer: W0414078



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne





Bild 4: Tacho

Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente




Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



keine Wartungsdaten
lagen vor.

Bild 7: Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

Bild 8: Motorraum



Bild 9
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 10
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 11
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



Bild 12
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



Bild 13
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



Bild 14
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



Bild 15
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodert



Bild 16
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodert



Bild 17
Fahrzeugheck Ecksäule hinten links verkratzt



Bild 18
Fahrzeugheck Ecksäule hinten links verkratzt



Bild 19
Fahrzeugheck Ecksäule hinten links verkratzt



Bild 20
linke Seite Seitenwand links vorn korrodiert



Bild 21
linke Seite Seitenwand links vorn korrodiert



Bild 22
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 23
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 24
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 25
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 26
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 27
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 28
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 29
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 30
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 31
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 32
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 33
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 34
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 35
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert