

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 45 Fotos

Dokumentennummer: 1850103

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1964

Fahrzeugidentifikationsnummer: 00000000W0414118



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne





Bild 4: Tacho

Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente




Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



keine Wartungsdaten
lagen vor.

Bild 7: Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

Bild 8: Motorraum



Bild 9
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 10
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 11
linke Seite Seitenwand links eingedrückt




Bild 12
linke Seite Seitenwand links eingedrückt



Bild 13
linke Seite Seitenwand links eingedrückt



Bild 14
linke Seite Seitenwand links eingedrückt



Bild 15
linke Seite Seitenwand links eingedrückt



Bild 16
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 17



Bild 18

Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 19
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 20
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 21
Fahrzeugh Heck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 22
Fahrzeugh Heck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 23
Fahrzeugheck Heckflügeltür links Anschlaggummi beschädigt



Bild 24
Fahrzeugheck Heckflügeltür links Anschlaggummi beschädigt



Bild 25
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 26
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 27
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 28
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 29
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 30
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 31
Fahrzeugh Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 32
Fahrzeugh Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 33
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 34
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts Anschlaggummi beschädigt



Bild 35
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts Anschlaggummi beschädigt



Bild 36
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 37
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 38
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 39



Bild 40

Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 41
linke Seite Seitenwand links und Ecke hi.re. verschürt



Bild 42
linke Seite Seitenwand links und Ecke hi.re. verschürt



Bild 43
linke Seite Seitenwand links und Ecke hi.re. verschürt



Bild 44
linke Seite Seitenwand links und Ecke hi.re. verschürt



Bild 45
linke Seite Seitenwand links und Ecke hi.re. verschürft