

# Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 48 Fotos

Dokumentennummer: 1844503

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1877

Fahrzeugindentifikationsnummer: W0414128




Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



**Bild 3: Innenraum vorne**




**Bild 4: Tacho**

# Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente




Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



keine Wartungsdaten  
lagen vor.

**Bild 7: Servicedokumente**



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

**Bild 8: Motorraum**



**Bild 9**



**Bild 10**



**Bild 11**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 12**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 13**  
linke Seite Seitenwand links verkratzt



**Bild 14**  
linke Seite Seitenwand links verkratzt




**Bild 15**  
linke Seite Seitenwand links verkratzt




**Bild 16**  
linke Seite Seitenwand links verkratzt



**Bild 17**  
linke Seite Seitenwand links verkratzt



**Bild 18**  
linke Seite Seitenwand links verkratzt



**Bild 19**  
linke Seite Seitenwand links verkratzt



**Bild 20**  
Fahrzeugh Heck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



**Bild 21**  
Fahrzeugeheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



**Bild 22**  
Fahrzeugeheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



**Bild 23**  
Fahrzeugeheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



**Bild 24**  
Fahrzeugeheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



**Bild 25**  
Fahrzeugh Heck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



**Bild 26**  
Fahrzeugh Heck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



**Bild 27**  
linke Seite Seitenwand links verkratzt



**Bild 28**  
linke Seite Seitenwand links verkratzt



**Bild 29**  
linke Seite Seitenwand links verkratzt



**Bild 30**  
linke Seite Seitenwand links verkratzt



**Bild 31**  
linke Seite Seitenwand links verkratzt



**Bild 32**  
linke Seite Seitenwand links verkratzt



**Bild 33**  
Fahrzeugh Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 34**  
Fahrzeugh Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 35**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 36**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 37**  
Fahrzeugh Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 38**  
Fahrzeugh Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 39**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 40**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 41**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 42**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



**Bild 43**  
Fahrzeugeheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



**Bild 44**  
Fahrzeugeheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



**Bild 45**  
Fahrzeugeck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



**Bild 46**  
Fahrzeugeck Ecksäule hinten rechts verkratzt



**Bild 47**  
Fahrzeugeheck Ecksäule hinten rechts verkratzt



**Bild 48**  
Fahrzeugeheck Ecksäule hinten rechts verkratzt