

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 54 Fotos

Dokumentennummer:

1844488

Amtliches Kennzeichen:

Y-WA1426

Fahrzeugidentifikationsnummer:

00000006W1273572



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne





Bild 4: Tacho

Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente




Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



keine Wartungsdaten
lagen vor.

Bild 7: Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

Bild 8: Motorraum



Bild 9
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 10
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 11
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 12
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 13
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 14
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 15
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 16
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 17
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 18
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 19
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 20
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 21



Bild 22

Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 23
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 24



Bild 25
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 26
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 27
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 28
linke Seite Seitenwand links stark korrodiert



Bild 29
linke Seite Seitenwand links stark korrodiert



Bild 30
linke Seite Seitenwand links stark korrodiert



Bild 31
linke Seite Seitenwand links stark korrodiert



Bild 32
linke Seite Seitenwand links stark korrodiert



Bild 33
linke Seite Seitenwand links stark korrodiert



Bild 34
linke Seite Seitenwand links stark korrodiert



Bild 35
linke Seite Seitenwand links stark korrodiert



Bild 36
linke Seite Seitenwand links stark korrodiert



Bild 37
linke Seite Seitenwand links stark korrodiert



Bild 38
linke Seite Seitenwand links stark korrodiert



Bild 39
linke Seite Seitenwand links stark korrodiert



Bild 40
linke Seite Seitenwand links stark korrodiert



Bild 41
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 42
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 43
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 44
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 45
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 46
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 47
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 48
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 49
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 50
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 51
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 52
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 53
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 54
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert