

# Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 48 Fotos

Dokumentennummer: 1844501

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1428

Fahrzeugidentifikationsnummer: 6W1273602




Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



**Bild 3: Innenraum vorne**




**Bild 4: Tacho**

# Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente




Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



keine Wartungsdaten  
lagen vor.

**Bild 7: Servicedokumente**



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

**Bild 8: Motorraum**



**Bild 9**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 10**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 11**  
rechte Seite Seitenteil hinten rechts Lüftungsgitter hi.re. beschädigt



**Bild 12**  
rechte Seite Seitenteil hinten rechts Lüftungsgitter hi.re. beschädigt



**Bild 13**  
rechte Seite Seitenteil hinten rechts Lüftungsgitter hi.re. beschädigt



**Bild 14**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



**Bild 15**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



**Bild 16**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



**Bild 17**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



**Bild 18**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



**Bild 19**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links korrodiert



**Bild 20**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links korrodiert



**Bild 21**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 22**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 23**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 24**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 25**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 26**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 27**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 28**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 29**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 30**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 31**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 32**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



**Bild 33**  
Fahrzeugheck Ecksäule hinten links verschürft



**Bild 34**  
Fahrzeugheck Ecksäule hinten links verschürft




**Bild 35**  
Fahrzeugheck Ecksäule hinten links verschürt



**Bild 36**  
Fahrzeugheck Ecksäule hinten links verschürt



**Bild 37**  
Fahrzeugheck Ecksäule hinten links verschürt



**Bild 38**  
Fahrzeugheck Ecksäule hinten links verschürt



**Bild 39**  
Fahrzeugheck Ecksäule hinten links verschürt



**Bild 40**  
Fahrzeugheck Ecksäule hinten links verschürt



**Bild 41**  
Fahrzeugheck Ecksäule hinten links verschürt



**Bild 42**  
Fahrzeugheck Ecksäule hinten links verschürt



**Bild 43**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 44**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 45**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 46**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 47**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 48**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert