

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 54 Fotos

Dokumentennummer: 1844502

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1557

Fahrzeugidentifikationsnummer: 6W1273654



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne




Bild 4: Tacho

Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente



Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer




Bild 7: Servicedokumente




Bild 8: Motorraum



Bild 9
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 10
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 11
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 12
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 13
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 14
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt




Bild 15
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 16
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 17
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 18
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 19
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 20
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 21
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 22
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 23
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 24
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 25
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 26
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 27
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 28
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 29
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 30
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 31
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



Bild 32
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



Bild 33
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



Bild 34
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



Bild 35
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



Bild 36
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



Bild 37
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



Bild 38
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



Bild 39
linke Seite Seitenwand links verkratzt und deformiert



Bild 40
linke Seite Seitenwand links verkratzt und deformiert



Bild 41
linke Seite Seitenwand links verkratzt und deformiert



Bild 42
linke Seite Seitenwand links verkratzt und deformiert



Bild 43
linke Seite Seitenwand links verkratzt und deformiert



Bild 44
linke Seite Seitenwand links verkratzt und deformiert



Bild 45
linke Seite Seitenwand links verkratzt und deformiert




Bild 46
linke Seite Seitenwand links verkratzt und deformiert



Bild 47
linke Seite Seitenwand links verkratzt und deformiert



Bild 48
linke Seite Seitenwand links verkratzt und deformiert



Bild 49
linke Seite Seitenwand links verkratzt und deformiert



Bild 50
linke Seite Seitenwand links verkratzt und deformiert



Bild 51
linke Seite Seitenwand links verkratzt und deformiert



Bild 52
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 53
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 54
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert