

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 37 Fotos

Dokumentennummer: 1844507

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1574

Fahrzeugidentifikationsnummer: 6W1273675



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne




Bild 4: Tacho

Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente






Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



keine Wartungsdaten
lagen vor.

Bild 7: Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

Bild 8: Motorraum



Bild 9
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 10
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 11
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 12
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 13
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 14
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 15
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 16
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 17
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 18
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 19
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 20
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 21
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt



Bild 22
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 23
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 24
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 25
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 26
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 27
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts stark korrodiert



Bild 28
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



Bild 29
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



Bild 30
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



Bild 31
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



Bild 32
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



Bild 33
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten links stark korrodiert



Bild 34
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



Bild 35
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



Bild 36
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



Bild 37
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert