

# Lichtbildanlage

---

*Die Lichtbildanlage enthält 39 Fotos*

**Dokumentennummer:**

1844492

**Amtliches Kennzeichen:**

Y-WA1824

**Fahrzeugidentifikationsnummer:**

000000006W1283020



**Bild 1: Frontdiagonale rechts**



**Bild 2: Heckdiagonale links**



Bild 3: Innenraum vorne




Bild 4: Tacho


**Keine Fahrzeugdokumente  
sowie Schlüssel**

**Bild 5: Schlüssel/Borddokumente**



**Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer**





**Bild 7: Servicedokumente**



**Bild 8: Motorraum**



**Bild 9**

Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 10**

Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 11**  
Aufbau Kofferseitenwand rechts hinten verkratzt



**Bild 12**  
Aufbau Kofferseitenwand rechts hinten verkratzt



**Bild 13**

Aufbau Kofferseitenwand rechts Lüftungsgitter hi.re. oben beschädigt



**Bild 14**

Aufbau Kofferseitenwand rechts Lüftungsgitter hi.re. oben beschädigt





**Bild 15**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



**Bild 16**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert





**Bild 17**

Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



**Bild 18**

Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



**Bild 19**

Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



**Bild 20**

Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



**Bild 21**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



**Bild 22**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert





**Bild 23**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



**Bild 24**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



**Bild 25**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



**Bild 26**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



**Bild 27**



**Bild 28**





**Bild 29**



**Bild 30**

Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 31**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 32**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 33**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



**Bild 34**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert





**Bild 35**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts Anschlaggummi fehlt



**Bild 36**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts Anschlaggummi fehlt



**Bild 37**

Aufbau Kofferseitenwand rechts hinten verkratzt



**Bild 38**

Aufbau Kofferseitenwand rechts hinten verkratzt



**Bild 39**  
Aufbau Kofferseitenwand rechts hinten verkratzt