

# Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 49 Fotos

Dokumentennummer:

1827833

Amtliches Kennzeichen:

Y-WA1914

Fahrzeugidentifikationsnummer:

00000000W0414109



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne





Bild 4: Tacho

## **Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel**

### **Bild 5: Schlüssel/Borddokumente**




**Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer**



keine Wartungsdaten  
lagen vor.

**Bild 7:** Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

**Bild 8:** Motorraum



**Bild 9**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 10**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 11**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen Fahrzeugseite links deformiert



**Bild 12**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen Fahrzeugseite links deformiert




**Bild 13**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen Fahrzeugseite links deformiert



**Bild 14**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen Fahrzeugseite links deformiert



**Bild 15**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen Fahrzeugseite links deformiert



**Bild 16**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen Fahrzeugseite links deformiert



**Bild 17**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Fahrzeugseite links deformiert



**Bild 18**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Fahrzeugseite links deformiert



**Bild 19**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen Fahrzeugseite links deformiert



**Bild 20**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen Fahrzeugseite links deformiert



**Bild 21**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen Fahrzeugseite links deformiert



**Bild 22**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen Fahrzeugseite links deformiert



**Bild 23**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen Fahrzeugseite links deformiert



**Bild 24**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen Fahrzeugseite links deformiert



**Bild 25**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 26**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 27**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 28**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 29**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert




**Bild 30**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 31**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 32**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts Anschlaggummi beschädigt



**Bild 33**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts Anschlaggummi beschädigt



**Bild 34**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 35**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 36**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 37**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 38**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 39**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 40**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 41**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



**Bild 42**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten Ecksäule links verformt



**Bild 43**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten Ecksäule links verformt



**Bild 44**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten Ecksäule links verformt



**Bild 45**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten Ecksäule links verformt



**Bild 46**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



**Bild 47**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



**Bild 48**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert



**Bild 49**  
Fahrzeugheck Heckflügeltür links korrodiert