

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 56 Fotos

Dokumentennummer: 1827876

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1866

Fahrzeugindentifikationsnummer: 00000000W0414129



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne




Bild 4: Tacho

Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente






Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



keine Wartungsdaten
lagen vor.

Bild 7: Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

Bild 8: Motorraum



Bild 9
Fahrzeugheck Rahmen hinten Mitte korrodiert



Bild 10
Fahrzeugheck Rahmen hinten Mitte korrodiert



Bild 11
Fahrzeugheck Rahmen hinten Mitte korrodiert



Bild 12
Fahrzeugheck Rahmen hinten Mitte korrodiert



Bild 13
Fahrzeugheck Rahmen hinten Mitte korrodiert



Bild 14
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 15
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 16
Fahrzeug Rahmen Eckrahmen vorn rechts korrodiert



Bild 17
Fahrzeug Rahmen Eckrahmen vorn rechts korrodiert



Bild 18
Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, verkratzt und stark korrodiert



Bild 19

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, verkratzt und stark korrodiert



Bild 20

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, verkratzt und stark korrodiert



Bild 21

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, verkratzt und stark korrodiert



Bild 22

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, verkratzt und stark korrodiert



Bild 23

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, verkratzt und stark korrodiert



Bild 24

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, verkratzt und stark korrodiert



Bild 25

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, verkratzt und stark korrodiert



Bild 26

Fahrzeug Fahrzeug aussen links korrodiert



Bild 27
Fahrzeug Fahrzeug aussen links korrodiert



Bild 28
Fahrzeug Fahrzeug aussen links korrodiert



Bild 29
Fahrzeug Fahrzeug aussen links korrodiert



Bild 30
Fahrzeug Fahrzeug aussen links korrodiert



Bild 31
Fahrzeug Fahrzeug aussen links korrodiert



Bild 32
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 33
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 34
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 35
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 36
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 37
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 38
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 39
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 40
Fahrzeugheck Heckflügeltür links und rechts korrodiert



Bild 41
Fahrzeugheck Heckflügeltür links und rechts korrodiert



Bild 42
Fahrzeugheck Heckflügeltür links und rechts korrodiert



Bild 43



Bild 44

Fahrzeugheck Heckflügeltür links und rechts korrodiert



Bild 45
Fahrzeugheck Heckflügeltür links und rechts korrodiert




Bild 46
Fahrzeugheck Heckflügeltür links und rechts korrodiert



Bild 47
Fahrzeugheck Heckflügeltür links und rechts korrodiert



Bild 48
Fahrzeugheck Heckflügeltür links und rechts korrodiert



Bild 49
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 50
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 51
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 52
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 53
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 54
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 55
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 56
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert