

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 65 Fotos

Dokumentennummer: 1827788

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1420

Fahrzeugidentifikationsnummer: 000000006W1272117



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne





Bild 4: Tacho

Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente




Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



keine Wartungsdaten
lagen vor.

Bild 7: Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

Bild 8: Motorraum



Bild 9
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 10
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 11

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, einzelne Elemente durchgerostet , teilweise erneuern und instandsetzen stark korrodiert



Bild 12

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, einzelne Elemente durchgerostet , teilweise erneuern und instandsetzen stark korrodiert



Bild 13

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, einzelne Elemente durchgerostet , teilweise erneuern und instandsetzen stark korrodiert



Bild 14

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, einzelne Elemente durchgerostet , teilweise erneuern und instandsetzen stark korrodiert



Bild 15

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, einzelne Elemente durchgerostet , teilweise erneuern und instandsetzen stark korrodiert



Bild 16

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, einzelne Elemente durchgerostet , teilweise erneuern und instandsetzen stark korrodiert



Bild 17

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, einzelne Elemente durchgerostet , teilweise erneuern und instandsetzen stark korrodiert



Bild 18

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, einzelne Elemente durchgerostet , teilweise erneuern und instandsetzen stark korrodiert



Bild 19

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, einzelne Elemente durchgerostet , teilweise erneuern und instandsetzen stark korrodiert




Bild 20

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, einzelne Elemente durchgerostet , teilweise erneuern und instandsetzen stark korrodiert



Bild 21

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, einzelne Elemente durchgerostet , teilweise erneuern und instandsetzen stark korrodiert



Bild 22

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, einzelne Elemente durchgerostet , teilweise erneuern und instandsetzen stark korrodiert



Bild 23
Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links korrodiert



Bild 24
Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links korrodiert



Bild 25
Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links korrodiert



Bild 26
Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links korrodiert



Bild 27
Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links korrodiert



Bild 28
Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links korrodiert



Bild 29
Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links korrodiert



Bild 30
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 31
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 32
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 33
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 34
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 35
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 36
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 37
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert




Bild 38
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 39
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 40
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 41
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 42
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 43
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 44
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 45
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 46
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 47
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 48
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 49
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 50
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 51
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 52
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 53
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 54
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 55
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 56
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 57
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 58
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 59
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 60
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 61
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 62
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 63
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 64
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert



Bild 65
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts korrodiert