

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 44 Fotos

Dokumentennummer: 1827786

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1365

Fahrzeugidentifikationsnummer: 6W1273549



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne





Bild 4: Tacho

Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente




Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



keine Wartungsdaten
lagen vor.

Bild 7: Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

Bild 8: Motorraum



Bild 9
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 10
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 11
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 12
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 13
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 14
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 15
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 16
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 17
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 18
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts stark korrodiert



Bild 19

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, eingedrückt und verkratzt



Bild 20

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, eingedrückt und verkratzt



Bild 21

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, eingedrückt und verkratzt



Bild 22

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, eingedrückt und verkratzt



Bild 23

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, eingedrückt und verkratzt



Bild 24

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, eingedrückt und verkratzt



Bild 25
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 26
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 27
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 28
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 29
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 30
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 31
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert




Bild 32
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 33
Fahrzeugheck Hecktür links stark korrodiert



Bild 34
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 35
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 36
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 37
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 38
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 39
Fahrzeugheck Hecktür rechts korrodiert



Bild 40
Fahrzeugheck Hecktür rechts korrodiert



Bild 41
Fahrzeugheck Hecktür rechts korrodiert



Bild 42
Aufbau Aufstiegsleiter hinten Sicherung beschädigt



Bild 43
Aufbau Aufstiegsleiter hinten Sicherung beschädigt



Bild 44
Aufbau Aufstiegsleiter hinten Sicherung beschädigt