

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 72 Fotos

Dokumentennummer: 1827792

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1560

Fahrzeugidentifikationsnummer: 000000006W1273660



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne





Bild 4: Tacho

Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel

Bild 5: Schlüssel/Borddokumente



Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



keine Wartungsdaten
lagen vor.

Bild 7: Servicedokumente



KEIN LICHTBILD ÜBERMITTELT

Bild 8: Motorraum



Bild 9

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösung und korrodiert



Bild 10

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösung und korrodiert



Bild 11

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösung und korrodiert



Bild 12

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösung und korrodiert



Bild 13

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösung und korrodiert




Bild 14

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösung und korrodiert



Bild 15

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösung und korrodiert



Bild 16

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösung und korrodiert



Bild 17

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösung und korrodiert




Bild 18

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösung und korrodiert



Bild 19

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösung und korrodiert



Bild 20

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösung und korrodiert



Bild 21

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösung und korrodiert



Bild 22

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösung und korrodiert



Bild 23

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösung und korrodiert



Bild 24

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösung und korrodiert



Bild 25

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösung und korrodiert



Bild 26

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, Lackablösung und verkratzt



Bild 27

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, Lackablösung und verkratzt



Bild 28

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, Lackablösung und verkratzt



Bild 29

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, Lackablösung und verkratzt



Bild 30

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, Lackablösung und verkratzt



Bild 31

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, Lackablösung und verkratzt



Bild 32

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, Lackablösung und verkratzt



Bild 33

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, Lackablösung und verkratzt



Bild 34

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, Lackablösung und verkratzt



Bild 35

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, Lackablösung und verkratzt



Bild 36

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, Lackablösung und verkratzt



Bild 37

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, Lackablösung und verkratzt



Bild 38

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, Lackablösung und verkratzt



Bild 39

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, Lackablösung und verkratzt



Bild 40

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, Lackablösung und verkratzt




Bild 41

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, Lackablösung und verkratzt



Bild 42

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, Lackablösung und verkratzt



Bild 43

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, Lackablösung und verkratzt



Bild 44

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links, Lackablösung und verkratzt



Bild 45
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 46
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 47
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 48
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 49
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 50
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 51
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 52
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 53
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



Bild 54
Fahrzeugheck Heckflügeltür links Anschlaggummi fehlt



Bild 55
Fahrzeugheck Heckflügeltür links Anschlaggummi fehlt



Bild 56
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 57
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 58
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 59
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 60
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 61
Fahrzeugheck Rahmen hinten rechts korrodiert



Bild 62
Fahrzeugheck Rahmen hinten Mitte korrodiert



Bild 63
Fahrzeugheck Rahmen hinten Mitte korrodiert




Bild 64
Fahrzeugheck Rahmen hinten Mitte korrodiert



Bild 65
Fahrzeugheck Rahmen hinten Mitte korrodiert



Bild 66
Fahrzeugheck Rahmen hinten Mitte korrodiert



Bild 67
Fahrzeugheck Rahmen hinten Eckrahmen links angestoßen



Bild 68
Fahrzeugheck Rahmen hinten Eckrahmen links angestoßen



Bild 69
Fahrzeugheck Rahmen hinten Eckrahmen links angestoßen



Bild 70
Fahrzeugheck Heckflügeltür links und rechts korrodiert



Bild 71
Fahrzeugheck Heckflügeltür links und rechts korrodiert



Bild 72
Fahrzeugheck Heckflügeltür links und rechts korrodiert