

# Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 45 Fotos

Dokumentennummer: 1827790

Amtliches Kennzeichen: Y-WA1822

Fahrzeugidentifikationsnummer: 00000006W1283018



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne





Bild 4: Tacho

# Keine Fahrzeugdokumente sowie Schlüssel


Bild 5: Schlüssel/Borddokumente



Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer



**Bild 7: Servicedokumente**



**Bild 8: Motorraum**



**Bild 9**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 10**  
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



**Bild 11**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösungen verkratzt



**Bild 12**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösungen verkratzt



**Bild 13**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösungen verkratzt



**Bild 14**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite rechts, Lackablösungen verkratzt



**Bild 15**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts korrodiert



**Bild 16**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts korrodiert



**Bild 17**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts korrodiert



**Bild 18**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts korrodiert



**Bild 19**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts korrodiert



**Bild 20**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten hinten rechts korrodiert



**Bild 21**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 22**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 23**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 24**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 25**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 26**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert



**Bild 27**  
Fahrzeugheck Rahmen hinten links korrodiert




**Bild 28**  
Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links Lackablösung und verkratzt



**Bild 29**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links Lackablösung und verkratzt



**Bild 30**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links Lackablösung und verkratzt



**Bild 31**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links Lackablösung und verkratzt




**Bild 32**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links Lackablösung und verkratzt



**Bild 33**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links Lackablösung und verkratzt




**Bild 34**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links Lackablösung und verkratzt



**Bild 35**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links Lackablösung und verkratzt



**Bild 36**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links Lackablösung und verkratzt




**Bild 37**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links Lackablösung und verkratzt



**Bild 38**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links Lackablösung und verkratzt



**Bild 39**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links Lackablösung und verkratzt



**Bild 40**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links Lackablösung und verkratzt



**Bild 41**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links Lackablösung und verkratzt



**Bild 42**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links Lackablösung und verkratzt



**Bild 43**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links Lackablösung und verkratzt



**Bild 44**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links Lackablösung und verkratzt



**Bild 45**

Fahrzeug Fahrzeug aussen Seite links Lackablösung und verkratzt