

Gutachten Nr.: 1025BW407204

Datum: 02.10.2025



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts




Bild 5: Serviceheft etc.



Bild 6: Tachofoto

Gutachten Nr.: 1025BW407204

Datum: 02.10.2025



Bild 7: Innenraum vorn




Bild 8: Typenschild




Bild 9: Fahrzeugpapiere




Bild 10: leicht entfernbar/lose Teile



Bild 11: Innenraum hinten



Bild 12: Seitenwand beschädigt - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 1025BW407204**Datum: 02.10.2025**

Bild 13: Seitenwand beschädigt - instandsetzen und lackieren



Bild 14: Seitenwand beschädigt - instandsetzen und lackieren



Bild 15: Seitenwand beschädigt - instandsetzen und lackieren



Bild 16: Seitenwand beschädigt - instandsetzen und lackieren



Bild 17: Seitenwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 18: Seitenwand Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 1025BW407204

Datum: 02.10.2025



Bild 19: Tür Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 20: Tür Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 21: Tür Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 22: Tür Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 1025BW407204

Datum: 02.10.2025



Bild 23: Tür Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 24: Tür Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 25: Tür Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 26: Tür Korrosion - instandsetzen und lackieren