

Gutachten Nr.: 0925BW406815

Datum: 23.09.2025



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts




Bild 5: Tachofoto




Bild 6: Innenraum vorn

Gutachten Nr.: 0925BW406815

Datum: 23.09.2025



Bild 7: Typenschild



Bild 8: Fahrzeugpapiere



Bild 9: Innenraum hinten



Bild 10: Seitenschweller links



Bild 11: Seitenschweller rechts



Bild 12: Eckbeplankung rechts Korrosion -
 instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0925BW406815

Datum: 23.09.2025



Bild 13: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 14: Eckbeplankung rechts Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 15: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 16: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 17: Eckbeplankung links Korrosion -
instandsetzen und lackieren



Bild 18: Abdichtung links und rechts beschädigt -
erneuern

Gutachten Nr.: 0925BW406815

Datum: 23.09.2025



Bild 19: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 20: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 21: Abdichtung links und rechts beschädigt - erneuern



Bild 22: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0925BW406815

Datum: 23.09.2025



Bild 23: Frontwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 24: Aufnahmen Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 25: Aufnahmen Korrosion-instandsetzen und lackieren



Bild 26: Aufnahmen Korrosion-instandsetzen und lackieren



Bild 27: Aufnahmen Korrosion-instandsetzen und lackieren



Bild 28: Aufnahmen Korrosion-instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 0925BW406815

Datum: 23.09.2025



Bild 29: Aufnahmen Korrosion-instandsetzen und lackieren



Bild 30: Aufnahmen Korrosion-instandsetzen und lackieren



Bild 31: Aufnahmen Korrosion-instandsetzen und lackieren