



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg hinten rechts



Bild 3: Typenschild



Bild 4: Innenraum hinten



Bild 5: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern



Bild 6: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 7: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 8: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 9: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 10: Tür links Korrosion - teillackieren



Bild 11: Tür links Korrosion - teillackieren



Bild 12: Tür links Korrosion - teillackieren



Bild 13: Tür links Korrosion - teillackieren



Bild 14: Tür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 15: Tür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 16: Tür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 17: Portalrahmen rechts Korrosion - teillackieren




Bild 18: Portalrahmen rechts Korrosion - teillackieren



Bild 19: Portalrahmen rechts Korrosion - teillackieren



Bild 20: Seitenwand rechts Korrosion - lackieren



Bild 21: Seitenwand rechts Korrosion - lackieren



Bild 22: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 23: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 24: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 25: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur