



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg hinten rechts



Bild 3: Typenschild



Bild 4: Innenraum hinten



Bild 5: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 6: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 7: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 8: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 9: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern



Bild 10: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 11: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 12: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 13: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 14: Tür links Korrosion - teillackieren



Bild 15: Tür links Korrosion - teillackieren



Bild 16: Tür links Korrosion - teillackieren



Bild 17: Tür links Korrosion - teillackieren



Bild 18: Tür links Korrosion - teillackieren



Bild 19: Tür links Korrosion - teillackieren



Bild 20: Tür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 21: Tür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 22: Tür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 23: Tür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 24: Tür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 25: Tür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 26: Seitenwand rechts Lackabplatzung - teillackieren



Bild 27: Seitenwand rechts Lackabplatzung - teillackieren



Bild 28: Seitenwand rechts Lackabplatzung - teillackieren



Bild 29: Seitenwand rechts Lackabplatzung - teillackieren




Bild 30: Seitenwand links Rostansatz - teillackieren



Bild 31: Seitenwand links Rostansatz -
teillackieren



Bild 32: Portalrahmen links Flugrost - teillackieren



Bild 33: Portalrahmen links Flugrost - teillackieren



Bild 34: Portalrahmen links Flugrost - teillackieren