



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg hinten rechts



Bild 3: Typenschild



Bild 4: Innenraum hinten



Bild 5: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern



Bild 6: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 7: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 8: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 9: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren



Bild 10: Tür links Korrosion - teillackieren



Bild 11: Tür links Korrosion - teillackieren



Bild 12: Tür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 13: Tür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 14: Tür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 15: Tür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 16: Tür rechts Korrosion - teillackieren



Bild 17: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 18: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 19: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur



Bild 20: Seitenwand rechts Nahtabdichtung fehlt - instandsetzen



Bild 21: Seitenwand rechts Nahtabdichtung fehlt - instandsetzen



Bild 22: Seitenwand rechts Nahtabdichtung fehlt - instandsetzen



Bild 23: Seitenwand links Rostansatz, Korrosionsschaden nicht sach,- fachgerecht instandgesetzt, Korrosion - teillackieren



Bild 24: Seitenwand links Rostansatz, Korrosionsschaden nicht sach,- fachgerecht instandgesetzt, Korrosion - teillackieren



Bild 25: Seitenwand links Rostansatz, Korrosionsschaden nicht sach,- fachgerecht instandgesetzt, Korrosion - teillackieren



Bild 26: Seitenwand links Rostansatz, Korrosionsschaden nicht sach,- fachgerecht instandgesetzt, Korrosion - teillackieren



Bild 27: Seitenwand links Rostansatz,
Korrosionsschaden nicht sach,- fachgerecht
instandgesetzt, Korrosion - teillackieren