

**Gutachten Nr.: 0226BW414136**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts




Bild 5: Serviceheft etc.



Bild 6: Tachofoto

**Gutachten Nr.: 0226BW414136**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 7: Innenraum vorn



Bild 8: Typenschild



Bild 9: Fahrzeugpapiere



Bild 10: leicht entfernbare/lose Teile



Bild 11: Innenraum hinten



Bild 12: Frontbereich Kratzer/Korrosion -  
instandsetzen und lackieren

**Gutachten Nr.: 0226BW414136**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 13: Frontbereich Kratzer/Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



Bild 14: Heckbereich Kratzer/Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



Bild 15: Heckbereich Kratzer/Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



Bild 16: Heckbereich Kratzer/Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



Bild 17: Heckbereich Kratzer/Korrosion -  
instandsetzen und lackieren



Bild 18: Heckbereich Kratzer/Korrosion -  
instandsetzen und lackieren

**Gutachten Nr.: 0226BW414136**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 19: Seitenwand Kratzer/Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 20: Seitenwand Kratzer/Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 21: Seitenwand Kratzer/Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 22: Seitenwand Kratzer/Korrosion - instandsetzen und lackieren

**Gutachten Nr.: 0226BW414136**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 23: Seitenwand Kratzer/Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 24: Seitenwand Kratzer/Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 25: Seitenwand Kratzer/Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 26: Seitenwand rechts und links Silikonnähte gerissen - erneuern



Bild 27: Seitenwand rechts und links Silikonnähte gerissen - erneuern



Bild 28: Seitenwand rechts und links Silikonnähte gerissen - erneuern

**Gutachten Nr.: 0226BW414136**

**Datum: 23.02.2026**



Bild 29: Seitenwand rechts und links Silikonnähte gerissen - erneuern