

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 43 Fotos

Dokumentnummer: 1855760
Amtliches Kennzeichen: Y-WA1875
Fahrzeugidentifikationsnummer: W0414108



Bild 1: Frontdiagonale rechts



Bild 2: Heckdiagonale links



Bild 3: Innenraum vorne




Bild 4: Tacho




Bild 5: Schlüssel/Borddokumente



Bild 6: VIN, Fahrgestellnummer




Bild 7: Servicedokumente




Bild 8: Motorraum



Bild 9
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 10
Aufbau Bodenrahmen vorne korrodiert



Bild 11
linke Seite Seitenteil hinten links stark korrodiert



Bild 12
linke Seite Seitenteil hinten links stark korrodiert



Bild 13
linke Seite Seitenteil hinten links stark korrodiert



Bild 14
linke Seite Seitenteil hinten links stark korrodiert



Bild 15
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 16
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 17
Fahrzeugeheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 18
Fahrzeugeheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 19
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 20
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 21
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 22
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 23
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 24
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 25
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 26
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 27
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 28
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 29
Fahrzeugheck Heckflügeltür links stark korrodiert



Bild 30
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 31
Fahrzeugeheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 32
Fahrzeugeheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 33
Fahrzeugeck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 34
Fahrzeugeck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 35
Fahrzeugheck Rahmen hinten links stark korrodiert



Bild 36
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 37
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 38
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 39
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 40
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts stark korrodiert



Bild 41
Fahrzeugeheck Rahmen hinten Mitte stark korrodiert



Bild 42
Fahrzeugeheck Rahmen hinten Mitte stark korrodiert



Bild 43
Fahrzeugheck Rahmen hinten Mitte stark korrodiert