

Gutachten Nr.: 1025BW408193

Datum: 27.10.2025



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts



Bild 5: Serviceheft etc.



Bild 6: Tachofoto

Gutachten Nr.: 1025BW408193

Datum: 27.10.2025



Bild 7: Innenraum vorn



Bild 8: Typenschild




Bild 9: Fahrzeugpapiere




Bild 10: leicht entfernbare/lose Teile



Bild 11: Innenraum hinten



Bild 12: Stirnwand Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 1025BW408193

Datum: 27.10.2025



Bild 13: Stirnwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 14: Seitenwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 15: Seitenwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 16: Seitenwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 17: Seitenwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 18: Seitenwand Korrosion - instandsetzen und lackieren

Gutachten Nr.: 1025BW408193

Datum: 27.10.2025



Bild 19: Seitenwand Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 20: Eckbeplankung links Korrosion - instandsetzen und lackieren



Bild 21: Eckbeplankung links Korrosion - instandsetzen und lackieren