

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Ausrüstung: Leiter (Sicherung fehlt) - erneuern



Beschädigung 1: Ausrüstung: Leiter (Sicherung fehlt) - erneuern



Beschädigung 1: Ausrüstung: Leiter (Sicherung fehlt) - erneuern



Beschädigung 2: Sonstiges: UVV Aufbau - fällig - erneuern



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Fahrzeug - Korrosion



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Fahrzeug - Korrosion



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Fahrzeug - Korrosion



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Fahrzeug - Korrosion



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Fahrzeug - Korrosion



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Fahrzeug - Korrosion



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Fahrzeug - Korrosion



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Fahrzeug - Korrosion



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Fahrzeug - Korrosion



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Fahrzeug - Korrosion