

Bildanlage

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Innenraum



Abbildung 4: Kombiinstrument



Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Ausrüstung: Leiter (Sicherheit fehlt) - erneuern



Beschädigung 1: Ausrüstung: Leiter (Sicherheit fehlt) - erneuern



Beschädigung 1: Ausrüstung: Leiter (Sicherheit fehlt) - erneuern




Beschädigung 2: Sonstiges: UVV Aufbau - fällig - erneuern



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 3: Heckklappe/-tür: Hecktür links - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosio... instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosion - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 4: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Korrosio... instandsetzen und lackieren



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Sonstiges - Korrosion



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Sonstiges - Korrosion



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Sonstiges - Korrosion



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Sonstiges - Korrosion



Gebrauchsspur 1: Sonstiges: Sonstiges - Korrosion