

[REDACTED]

Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen

DEKRA [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Begleitschreiben

Kennzeichen

nicht vorhanden

Bestellnummer	45135569
Auftraggeber	Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen
Ihr Auftrag vom	11.01.2024, schriftlich durch [REDACTED]
Besichtigung	11.01.2024 um 09:30 Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die in Auftrag gegebene Dienstleistung. Bei Rückfragen bitten wir Sie, sich unter Angabe der DEKRA Nummer direkt an die bearbeitende DEKRA - Niederlassung zu wenden.

Es liegen folgende Restwertangebote vor:

Restwertbieter	RW gültig bis	RW-Angebot Brutto
Schrottwert		200,00 EUR

Für den Fachbereich

[REDACTED]

Der Sachverständige

[REDACTED]

DEKRA [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

DEKRA [REDACTED]

Aachener Stadtbetrieb
Madriker Ring 20
52078 Aachen

DEKRA [REDACTED]

Bewertungsgutachten Maschinen

Kennzeichen

nicht vorhanden

Bestellnummer	45135569
Auftraggeber	Aachener Stadtbetrieb, Madriker Ring 20, 52078 Aachen
Ihr Auftrag vom	11.01.2024, schriftlich [REDACTED]
Besichtigung	11.01.2024 um 09:30 Aachener Stadtbetrieb, Madriker Ring 20, 52078 Aachen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 11.01.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
EKW am Markt (Restwert)	168,07 EUR	200,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.



Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.01.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch [REDACTED].

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 11.01.2024 um 09:30 Uhr durch [REDACTED] bei Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen, im Beisein von [REDACTED].

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Baubeschreibung: Loipfinger

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Objektbeschreibung

Besitzer

Betreiber	Aachener Stadtbetrieb, Madrider Ring 20, 52078 Aachen
Kennzeichen	nicht vorhanden
Baujahr	2009
Erstinbetriebnahme	03 / 2009

Objekt

Objektart	Landmaschine
Einsatzart	Grünlandtechnik/ Futtererntetechnik
Maschinenart	Mähwerk
Hersteller / Fabrikat	Loipfinger
Typ	Triplex 320 TK 21
Maschinennummer	Anbaumäher 11
Dienst- / Eigengewicht	730 kg
Farbe	Rot
Lackierung	Uni
Betriebsstunden nicht feststellbar	

Technische Daten

Hersteller	LOIPFINGER
Typ / Verkaufsbezeichnung	TRIPLEX 320 K21
Fabrik Nr.	2286
Baujahr	05 / 2009

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt.

Notwendige Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Hydraulikmotor vom Mähwerk defekt, erneuern
 - Rahmen verbogen, verzogen, instandsetzen
 - Lack und Rostschäden, instandsetzen
-

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich

[REDACTED]

Der Sachverständige

[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Übersicht h



Bild 2 : Typenschild



Bild 3 : Mähwerk v verschlissen



Bild 4 : Mähwerk r



Bild 5 : Rahmen mitte verbogen



Bild 6 : Detail Rahmen verbogen



Bild 7 : Detail Rahmen verbogen



Bild 8 : Gehäuse verschrammt, Rost



Bild 9 : Anschluß zum Schlepper



Bild 10 : Hydraulikmotor defekt

DEKRA

Verbindliches Kaufangebot

Restwert Ihres Unfallfahrzeuges

Sehr geehrte Dame, sehr geehrte Herr,

bei der Ermittlung des Restwertes wurde das langjährig bewährt [REDACTED] genutzt.

Für das Fahrzeug konnte innerhalb der Gebotsfrist kein Restwert ermittelt werden.



Objekt-Nr.:

[REDACTED]

Standort:

[REDACTED]

GA-/Schaden-Nr.:

[REDACTED]

Ansprechpartner:

[REDACTED]

Hersteller:

LOIPFINGER

Einstelldatum:

17.01.2024 15:28



Fahrzeug-Typ:

TRIPLEX 320 TK 21

Ablaufdatum:

18.01.2024 15:00

EZ lt. Fzg.-Schein:

Einstelldauer:

23h 31m

Fahrgestellnummer:

Anzahl Bilder:

9