TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

[redacted]

Wertgutachten

Vorgang

1712498

Fahrzeug:

AC-FB3601 / VF1FW02TJ48322095

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1712498 (2. Fassung)
Auftrag vom: 13.05.2025 / 09:00 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [redacted]
Bewertungsdatum: 20.05.2025

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45149031

Wertzusammenfassung

[redacted]

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 20.05.2025 / 10:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb Aachen Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:
Aachener Stadtbetrieb
Aachen Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen

Fahrzeughalter:
Stadt Aachen FB Umwelt
Reumontstraße 13
52064 Aachen

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-FB3601	**FIN:**	VF1FW02TJ48322095
HSN/TSN:	3333 / AYJ	**Fahrzeugart:**	PKW (PKW)
Aufbau:	Van / Kleinbus	**Hersteller:**	Renault
Modell:	Kangoo Rapid Maxi	**Erstzulassung:**	09.01.2013
Letztzulassung:	09.01.2013	**Nächste HU (Hauptuntersuchung):**	01.2025
Anzahl Vorbesitzer:	0	**Anzahl Türen:**	5
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -	**Feinstaubplakette:**	Grün
Leistung:	44,0 KW	**Antriebsart:**	Elektro
Antriebskonzept:	Frontantrieb	**Getriebeart:**	Automatik
Laufleistung abgelesen:	97470 km	**Laufleistung geschätzt:**	97470 km

Farbe außen

Farbe außen:	weiß	**Lackart:**	Uni

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	4597 mm / 1829 mm / 1802 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2300,0 kg
Leergewicht:	1701,0 kg

Serienausstattung

Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide, ECO Drive - Reduzierung der Motorleistung (Drehmoment/Geschwindigkeit) um 50 % zur Steigerung der Reichweite bis zu 10 %, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Grip-Control, Getriebe: Dierektantrieb, Gurtstraffer, Hecktüren asymmetrisch, verglast, mit beheizbarer Heckscheibe und Heckscheibenwischer, Heizung mit programmierbarer Vorheizung/Vorlüftung Innenraum, Karosserie/Aufbau: Kasten, Kopfstützen verstellbar, Ladekabel: Standardladekabel (230 V/16 A/1-phasig) - mit Mennekes Stecker Typ 212, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Radiovorbereitung, Seitenaufprallschutz, Seitenschutzleisten, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	195/65 R 15,0 95 H	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	3,0 mm
Vorderachse rechts	195/65 R 15,0 95 H	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	3,0 mm
Hinterachse links	195/65 R 15,0 95 V	Michelin	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm
Hinterachse rechts	195/65 R 15,0 95 V	Michelin	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge mit Radzierblenden	4,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Verkehrssicherheit: Ja

Inspektion: Dokumentation fehlt

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		
Funkschlüssel	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Anbauteile
rechte Seite, Kotflügel vorne rechts, Und Radhausschale, deformiert, erneuern
rechte Seite, Außenspiegel rechts, gebrochen, erneuern
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, gebrochen, erneuern
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, aus- und einbauen + lackieren
linke Seite, Außenspiegel links, verkratzt, Smart Repair
Fahrzeug, Unterbodenverkleidung vorne, gebrochen, erneuern

Karosserie
rechte Seite, Türschweller rechts, eingedrückt, instandsetzen + lackieren

Allgemeinzustand
Wartung / Prüfung, Wartung, fällig, durchführen

Antrieb
Systeme, Batterie, Antriebsbatterie, defekt, erneuern

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 13.05.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer VF1FW02TJ48322095 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

[redacted]

[redacted]
Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten
Aachen, den 24.07.2025
Das Dokument umfasst 6 Seiten und 26 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.