TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

[redacted]

Wertgutachten

Vorgang

1712546

Fahrzeug:

AC-EB1921 / WDB9061531N513378

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1712546
Auftrag vom: 13.05.2025 / 10:19 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [redacted]
Bewertungsdatum: 20.05.2025

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45149032

Wertzusammenfassung

[redacted]

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 20.05.2025 / 10:20 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madrider ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:
Aachener Stadtbetrieb
Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen

Fahrzeughalter:
Stadt Aachen Aachener
Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1921	**FIN:**	WDB9061531N513378
HSN/TSN:	1313 / 000	**Fahrzeugart:**	Transporter (Transporter)
Aufbau:	Pritsche	**Hersteller:**	Mercedes-Benz
Modell:	Sprinter II Pr 413 CDI	**Erstzulassung:**	28.06.2012
Letztzulassung:	28.06.2012	**Nächste HU (Hauptuntersuchung):**	06.2025
Anzahl Vorbesitzer:	0	**Anzahl Türen:**	2
Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	2 / - / -	**Emissionsgruppe:**	Euro 5
Leistung:	120,0 KW	**Hubraum:**	2.143 ccm
Antriebsart:	Diesel	**Antriebskonzept:**	Heckantrieb
Getriebeart:	Automatik	**Laufleistung abgelesen:**	272017 km
Laufleistung geschätzt:	272017 km		

Farbe außen

Farbe außen:	tieforange	**Lackart:**	Uni

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	6200 mm / 2100 mm / 2700 mm
Laderaum - Länge / Breite / Höhe:	3600 mm / 2130 mm / 400 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	4600,0 kg
Leergewicht:	2810,0 kg

Serienausstattung

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte, Batterie 74 Ah, Bremsassistent, Bremssystem mit ABS+ASR, Dachverkleidung im Fahrerhaus, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch 2-fach, Getriebe Automatik - (5-Stufen), Handschuhfach abschließbar, Karosserie/Aufbau: Pritsche, Kraftstofftank: Haupttank 75 Ltr., Leuchtweitenregelung, LKW-Zulassung, Motor 2,1 Ltr. - 95 kW CDI KAT (2143 ccm), Partikelfilter, Radstand 3665 mm, Raucher-Paket, Reifen 285/65 R16C Super-Single-Bereifung an Hinterachse, Reifen-Reparaturkit mit Kompressor, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Servolenkung, Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Lima, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne, Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, Super-Single-Bereifung an Hinterachse, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zul. Gesamtgewicht 4,60 t

Sonderausstattung

Airbag Beifahrerseite, Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), Anhängersteckdose 13-polig, Audiosystem Audio 20 (Radio mit CD-Player), Außentemperaturanzeige, Batterie zusätzlich (verstärkt), Generator 180 A, Klimaanlage geregelt (Tempmatik), Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Parametrierbares Sondermodul, Rückfahrwarner akustisch (Warnsignal außen), Rückspiegel innen, Rückwand mit Fenster, Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, Stabilisator hinten, Stabilisator vorn verstärkt, Tankgeber für Zusatzheizung, Trennrelais bei Batterie zusätzlich, Vlies-Batterie 95 Ah, Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), Zusatzheizung (Warmwasser)

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	205/75 R 16,0 113/111 R	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Vorderachse rechts	205/75 R 16,0 113/111 R	Continental	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	5,0 mm
Hinterachse links	285/65 R 16,0 128 N	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Hinterachse rechts	285/65 R 16,0 128 N	Goodyear	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: fahrfähig

Verkehrssicherheit: Ja

Inspektion: Dokumentation fehlt

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Fensterheber vorne rechts	ohne Beanstandung		
Fensterheber vorne links	ohne Beanstandung		
Radioanlage	ohne Beanstandung		

Details zur Beschädigung

Mechanik / Motorraum
Motor, Motorölverlust, undicht, instand setzen

Anbauteile
Fahrzeugheck, Heckklappe, deformiert, erneuern
Fahrzeugfront, Hauptscheinwerfer links, undicht, erneuern
Fahrzeugfront, Motorhaube, verdellt, instandsetzen + lackieren
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt, erneuern
linke Seite, Kotflügel vorne links, Kratzer , Dellen, instandsetzen + lackieren
linke Seite, Tür vorne links, Dellen, instandsetzen + lackieren
rechte Seite, Außenspiegel rechts, verkratzt, erneuern
Fahrzeugheck, Unterfahrschutz, Heck, deformiert, erneuern
rechte Seite, Tür vorne rechts, verdellt, instandsetzen + lackieren

Lenker / Lenkungslager / Vorbau
Vorderachse, Stoßdämpfer, defekt, erneuern

Innenraum / Kofferraum
Innenraum, Sitz vorne links, gerissen / eingerissen, erneuern
Innenraum, Sitzgurt vorne links, beschädigt, erneuern

Karosserie
Innenraum, Einstieg vorne links, Türgummi gerissen, verkratzt, instand setzen

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 13.05.2025 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WDB9061531N513378 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand eine Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

[redacted]

[redacted]
Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten
Aachen, den 23.05.2025
Das Dokument umfasst 6 Seiten und 36 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.