Bild 1: Schräg vorne links

Bild 2: Schräg hinten rechts

Bild 3: Typenschild

Bild 4: Innenraum hinten

Bild 5: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern

Bild 6: Portalrahmen Korrosion - ohne Reparatur

Bild 7: Portalrahmen Korrosion - ohne Reparatur

Bild 8: Portalrahmen Korrosion - ohne Reparatur

Bild 9: Verriegelung Korrosion - ohne Reparatur

Bild 10: Verriegelung Korrosion - ohne Reparatur

Bild 11: Verriegelung Korrosion - ohne Reparatur

Bild 12: Portalrahmen Korrosion - ohne Reparatur

Bild 13: Verriegelung Korrosion - ohne Reparatur

Bild 14: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur

Bild 15: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur

Bild 1: Schräg vorne links

Bild 2: Schräg vorne rechts

Bild 3: Schräg hinten links

Bild 4: Schräg hinten rechts

Bild 5: Typenschild

Bild 6: Container Korrosion - ohne Reparatur

Bild 7: Tür links durchgerostet - instandsetzen und lackieren

Bild 8: Tür links durchgerostet - instandsetzen und lackieren

Bild 1: Schräg vorne links

Bild 2: Schräg vorne rechts

Bild 3: Schräg hinten links

Bild 4: Schräg hinten rechts

Bild 5: Typenschild

Bild 6: Innenraum hinten

Bild 1: Schräg vorne links

Bild 2: Schräg vorne rechts

Bild 3: Schräg hinten links

Bild 4: Schräg hinten rechts

Bild 5: ATL Korrosion - ohne Reparatur

Bild 6: Tür links Korrosion - instandsetzen

Bild 1: Schräg vorne links

Bild 2: Schräg vorne rechts

Bild 3: Schräg hinten links

Bild 4: Schräg hinten rechts

Bild 5: Container Korrosion - ohne Reparatur

Bild 6: Typenschild

Bild 1: Schräg vorne links

Bild 2: Schräg vorne rechts

Bild 3: Schräg hinten links

Bild 4: Typenschild

Bild 1: Schräg vorne links

Bild 2: Schräg vorne rechts

Bild 3: Schräg hinten rechts

Bild 1: Schräg vorne links

Bild 2: Schräg vorne rechts

Bild 3: Schräg hinten links

Bild 4: Schräg hinten rechts

Bild 5: Typenschild

Bild 1: Schräg vorne links

Bild 2: Schräg hinten rechts

Bild 3: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern

Bild 4: Innenraum hinten

Bild 5: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur

Bild 6: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur

Bild 7: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur

Bild 8: Seitenwand rechts Kratzer - ohne Reparatur

Bild 9: Seitenwand rechts Kratzer - ohne Reparatur

Bild 10: Seitenwand rechts Kratzer - ohne Reparatur

Bild 11: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren

Bild 12: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren

Bild 13: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren

Bild 14: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren

Bild 15: Unterzug rechts Korrosion - teillackieren

Bild 16: Unterzug rechts Korrosion - teillackieren

Bild 17: Portalrahmen Korrosion - ohne Reparatur

Bild 18: Portalrahmen Korrosion - ohne Reparatur

Bild 19: Portalrahmen Korrosion - ohne Reparatur

Bild 20: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern

Bild 21: Unterzug rechts Korrosion - teillackieren

Bild 22: Unterzug rechts Korrosion - teillackieren

Bild 1: Schräg vorne links

Bild 2: Schräg hinten rechts

Bild 3: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern

Bild 4: Innenraum hinten

Bild 5: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern

Bild 6: Hecktür links Korrosion - Smart Repair

Bild 7: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern

Bild 8: Seitenwand links Lackablösung - teillackieren

Bild 9: Seitenwand links Lackablösung - teillackieren

Bild 10: Seitenwand links Lackablösung - teillackieren

Bild 11: Portalrahmen hinten unten Korrosion - ohne Reparatur

Bild 12: Portalrahmen hinten unten Korrosion - ohne Reparatur

Bild 13: Portalrahmen hinten unten Korrosion - ohne Reparatur

Bild 14: Portalrahmen hinten unten Korrosion - ohne Reparatur

Bild 15: Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur

Bild 16: Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur

Bild 17: Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur

Bild 18: Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur

Bild 19: Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur

Bild 20: Portalrahmen hinten unten Korrosion - ohne Reparatur

Bild 21: Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur

Bild 1: Schräg vorne links

Bild 2: Schräg hinten rechts

Bild 3: Typenschild

Bild 4: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern

Bild 5: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern

Bild 6: Stützbeine und Rahmen Korrosion - ohne Reparatur

Bild 7: Stützbeine und Rahmen Korrosion - ohne Reparatur

Bild 8: Stützbeine und Rahmen Korrosion - ohne Reparatur

Bild 9: Stützbeine und Rahmen Korrosion - ohne Reparatur

Bild 10: Stützbeine und Rahmen Korrosion - ohne Reparatur

Bild 11: Stützbeine und Rahmen Korrosion - ohne Reparatur

Bild 12: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren

Bild 13: Stützbeine und Rahmen Korrosion - ohne Reparatur

Bild 14: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren

Bild 15: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren

Bild 16: Portalrahmen rechts verkratzt - teillackieren

Bild 17: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren

Bild 18: Portalrahmen unten Korrosion - lackieren

Bild 19: Hecktür links Korrosion - teillackieren

Bild 20: Hecktür links Korrosion - teillackieren

Bild 21: Hecktür links Korrosion - teillackieren

Bild 22: Hecktür links Korrosion - teillackieren

Bild 23: Hecktür links Korrosion - teillackieren

Bild 24: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren

Bild 25: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren

Bild 26: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren

Bild 27: Hecktür rechts Korrosion - teillackieren

Nr.: TEST -1 **Ben.:** ÜBERSICHT WK 7,3 STG
2500 HOCH, 2500 BREIT