

Vielen Dank für Ihren Auftrag

## Bewertungsgutachten

**Kennzeichen**

**NB DB150E**

**FIN**

**W1K1770861J336731**

Auftraggeber

Ihr Auftrag vom  
Besichtigung


26.05.2026,

26.05.2026

**Zusammenfassung und Ergebnis**

Die auf den 26.05.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

Wiederbeschaffungswert



## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 26.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Wiederbeschaffungswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch [REDACTED], auf Wunsch des Fahrzeughalters. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 26.05.2026.

## Besichtigung

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.  
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Laut Auftraggeber-Angaben ist ein Zweitschlüssel vorhanden.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Es wurden eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag

Kennzeichen  
Tag der Erstzulassung  
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom

NB DB150E  
15.11.2021  
15.11.2021

## Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

12 / 2026

## Technische Daten

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Fahrzeugart                | Personenkraftwagen            |
| Hersteller                 | Mercedes-Benz                 |
| Typ / Verkaufsbezeichnung  | F2A / A 250 e 8G-DCT Style    |
| HSN / TSN                  | 2222 / AJP                    |
| Fahrzeug-Ident.-Nr.        | W1K1770861J336731             |
| Türen                      | 5                             |
| Sitzplätze                 | 5                             |
| Farbe                      | Silber                        |
| Lackierung                 | Metallic                      |
| Polster / Farbe            | Teilleder / Schwarz           |
| Energiequelle / Kraftstoff | Hybr.B/E ext.auf.             |
| Motorart / Zylinderanzahl  | Hybridantrieb / 4             |
| Leistung / Hubraum         | 118 kW / 1332 cm <sup>3</sup> |
| Schadstoffklasse           | EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I  |
| Getriebe                   | Automatik /                   |
| Felgen                     | Leichtmetall                  |
| Km-Stand abgelesen         | 41.656                        |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

| Achse   | Reifenbezeichnung  | Hersteller/Typ                | Art   | Profiltiefe |
|---------|--------------------|-------------------------------|-------|-------------|
| 1 links | 205 / 55 R 17 91 W | Pirelli / Cinturato P7 MO FSL | S / O | 6 mm        |
| rechts  | 205 / 55 R 17 91 W | Pirelli / Cinturato P7 MO FSL | S / O | 6 mm        |
| 2 links | 205 / 55 R 17 91 W | Pirelli / Cinturato P7 MO FSL | S / O | 6 mm        |
| rechts  | 205 / 55 R 17 91 W | Pirelli / Cinturato P7 MO FSL | S / O | 6 mm        |

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

ABS - Anti-Blockier-System, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kniebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Akustischer Umfeldschutz, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer, klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Doppelcupholder vorne, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fahrzeugschlüssel mit Zierrahmen in Chrom, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 8G-DCT, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Kühlergrill mit Diamant-Pins in schwarz, Lackierung: Uni, Ladekabel für Haushaltssteckdose, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 3,7 kW, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad, Mercedes-Benz Notrufsystem, Netz im Beifahrerfußraum, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Bertrix, Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB), Radio-Zubehör: USB Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Radio: Erweiterte Funktionen MBUX, Radio: MBUX Multimediasystem, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Schalthebel mit zusätzlichen Chromelementen, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sicherheitsgurte A-Klasse, Sitze: Fondsitze klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Komfortsitze, Spurhalte-Assistent, aktiv,

Steckdose: 12 V-Anschluss, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung, Zierelemente Style

### Sonderausstattung

Feuerlöscher, Innenhimmel Stoff schwarz, Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 2 Zonen, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Metallic, Ladekabel für Wallbox und öffentliche Ladestationen, 5m, glatt, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 kW, Paket: Business für 250e, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Räder: Winter-Komplettäder M+S 4fach 43,2 cm (17"), Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert, Rückfahrkamera, Sitze: 4-Wege-Lordosestütze, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Trennnetz, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 23.02.2026 bei Kilometerstand 41.638. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 273 Tage.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

- Kofferraum verschmutzt, reinigen (Bild 9); - Tür hr eingedrückt, Schwellerverkleidung verschrammt, instandsetzen (Bild 10); - Bremsscheiben Tragbild Korrosion (Standzeit), prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 14).

#### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

- Stoßfänger vl unten verschrammt, ; - Stoßfänger v Steinschläge, .

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

### Anlagen

Fotoanlage

Abtretungserklärung

Kalkulation - Tür hr eingedrückt, Schwellerverkleidung verschrammt Nr.: 1081 vom: 26.05.2026

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

GUTACHTEN / KALKULATION NR 1081

26.05.2026

| FABRIKAT  | MERCEDES-BENZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A-KLASSE (W177)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A 250 E<br>TYP-CODE 03 A4 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUSSTATTG | AB FG-NR J246148/N..<br>KOMFORTFAHRWERK<br>MULTIF-SPORTLENKRAD<br>INNENHIMMEL SCHWARZ<br>VERBUNDLENKERACHSE H<br>HEADUNIT ECE/ROW<br>REGENSENSOR<br>AKTIV BREMSASSISTENT<br>SMARTPHONE INTEGR<br>FONDSITZ KLAPPBAR<br>NIGHT-PAKET<br>AIRBAG BEIF ABSCHALT<br>LORDOSENSTUETZE EL<br>SONNENBL BELEUCHTET<br>DIEBSTAHL-WARNANLAGE<br>KUEHLERJALOUSIE<br>REIFENDRUCKKONTROLLE<br>LENKGETRIEBE M GUMMI<br>REIFEN 205/55 R17..W<br>A-SPIEG ANTENNE GPS<br>LADEGER BATT 3.8KW<br>SIDEBAG IM FOND<br>PROD-LAND DEUTSCHLD<br>AKUSTIK UMFELDSCHUTZ | LADEKABEL HAUS<br>SCHEINW LED HIGH PER<br>SCHALTPADD AM LENKR<br>GUARD 360 SCHUTZ<br>MODELL 2022<br>DAB TUNER<br>SPURASSISTENT AKTIV<br>NAVIGAT FESTPLATTE<br>CONNECT 20 MID<br>POLSTER LEDER/STOFF<br>DOPPELCUPHOLDER<br>GURT MIT WARNANZEIGE<br>SITZKOMFORTPAKET<br>NOTRUFASSISTENTSYST<br>RUECKFAHRKAMERA<br>KUEHLERJALOUSIE O<br>TEMPOMAT<br>AUTOMATIK 8-GANG<br>WINTERREIFEN<br>NOTRAD<br>LAENDER EURO NCAP<br>FUSSGAENGERSCHUTZ<br>FEUERLOESCHER<br>STECKDOSE 12V | LADEKABEL WALLBOX<br>DYNAMIC SELECT<br>KNIEAIRBAG<br>KONNEKTIVITAETS-PACK<br>KLIMA THERMOTRONIC<br>GESCHW-ZEICHENERKEN<br>VERKEHRSSZ-ERKENNUNG<br>TOUCHPAD<br>LICHT- /SICHTPAKET<br>STYLE<br>KOMFORTSITZE<br>MEMORY FAHRERSITZ<br>TRENNNETZ<br>MOBILE KOM-MOD UMTS<br>ABGASANL MIT OPF GEN<br>KEYLESS-GO<br>KRAFTST-SYST EURO 6D<br>INNENRAUMABSICHERUNG<br>FELGE 6.5 J X 17 ALU<br>LADEGERAET COMBO 2<br>SITZHEIZUNG V<br>AKTIV PARK-ASSIST<br>PARKEN-PAKET<br>KAELTEMITTEL R1234YF |

|                       |           |             |                    |         |
|-----------------------|-----------|-------------|--------------------|---------|
| A R B E I T S L O H N | ZEITBASIS | 12 AW=1 STD | PREIS/KL 1 =190.00 | EUR/STD |
|                       |           |             | PREIS/KL 2 =190.00 | EUR/STD |

| ARB. POS. NR/<br>LEIT-NR | INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN                                 | KL | AW    | ARB.-<br>PREIS |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------------|
| 54-7989 01               | MASSEKABEL BATTERIE AB-/ANBAUEN<br>BEIM TRENNEN ELEKTR STECKVERBINDUNGEN | 1  | 2     | 31.67          |
| 60-4204 01               | ANBAUTEILE TUER H R AUS-/EINBAUEN                                        | 2  | 5     | 79.17          |
| 72-1250 01               | TUER H R AUS-/EINBAUEN                                                   | 1  | 8     | 126.67         |
| 72-1017 01               | TUER H R EINSTELLEN                                                      | 1  | 19    | 300.83         |
| 9852                     | F-SPEICHER NACH REP AUSLESEN                                             | 1  | 3*    | 47.50          |
| 1822                     | TUER H R OHNE F-RAHM INSTANDSETZEN                                       | 2  | 20*   | 316.67         |
| 2208                     | ABDECK SCHWELLER R INSTANDSETZEN                                         | 2  | 5*    | 79.17          |
| -----                    |                                                                          |    |       |                |
| 97-2500 ZAX              | HOHLRAUM KONSERVIEREN ERG-ARB                                            | 2  | 2     | 31.67          |
| 97-2500 ZAX              | TUER H R HOHLRAUM KONSERVIEREN                                           | 2  | 2     | 31.67          |
|                          | SYSTEM AUDATEX                                                           |    | BLATT | 1              |

vom 26.05.2026

GUTACHTEN / KALKULATION NR 1081

26.05.2026

LACKIERUNG (SYSTEM AZT)

|         |                                      |                                                |      |         |
|---------|--------------------------------------|------------------------------------------------|------|---------|
| LEIT-NR | ARBEITSGANG                          | - 2-SCHICHT-METALLIC<br>- MONT-TEILE AUSGEBAUT | AW   |         |
| 1822    | TUER H R OHNE F-RAHM                 | REPARATURLACK ST III                           | 15   |         |
| 2208    | ABDECK SCHWELLER R                   | REPARATURLACK ST K3                            | 12   |         |
|         | LACKIER-ZEITKOSTEN                   |                                                | AW   | ARB.-   |
|         | FAKTOR                               | 210.00 EUR/STD                                 |      | PREIS   |
|         | LACKIERZEIT                          |                                                | 27   |         |
|         | VORBE. HPT-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.     |                                                | 8    |         |
|         | VORBE. VERB-ARB. METALL-LACK.        |                                                | 8    |         |
|         | VORBE. FARBE ANMISCHEN               |                                                | 3    |         |
|         | VORBE. FARBMUSTER                    |                                                | 3    |         |
|         | GESAMT-LACKIERZEIT                   | 10 AW/STD :                                    | 49.0 |         |
|         | GESAMT-LACKIERZEIT                   | 12 AW/STD :                                    | 58.8 | 1029.00 |
|         | LACKIER-MATERIALKOSTEN               |                                                |      | PREIS   |
|         | REPARATURLACKIERUNG                  |                                                |      | 88.63   |
|         | REPARATURLACKIERUNG K3               |                                                |      | 72.18   |
|         | MAT-KONST. HPT-ARB. KUNSTSTOFF-LACK. |                                                |      | 53.00   |
|         | MAT-KONST. VERB-ARB. METALL-LACK.    |                                                |      | 25.20   |
|         | MAT-KONST. FARBMUSTER                |                                                |      | 5.40    |
|         | MATERIAL-INDEX                       | 150.00 %                                       |      | 122.21  |

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.05.2026 / 01

| LEIT-NR | MENGE | BEZEICHNUNG        | TEILE-NR     | PREIS   |
|---------|-------|--------------------|--------------|---------|
| 1928    | 2     | SCHRAUBE R         | 001 990 1123 | 5.76    |
| 2210    |       | CLIP BEFESTIGUNG R | 002 991 1471 | 5.16    |
| 2212    | 3 X   | KLAMMER R          | 000 991 7298 | 5.94    |
| 2214    | 3 X   | CLIP BEFESTIGUNG R | 000 991 7498 | 3.93    |
| 2216    | 6     | CLIP BEFESTIGUNG R | 002 991 1371 | 28.26   |
| 2218    |       | CLIP BEFESTIGUNG R | 177 991 0000 | 5.84    |
| 2220    |       | MUTTER R           | 000 990 7224 | 2.69    |
|         |       | SYSTEM AUDATEX     |              | BLATT 2 |

## S C H L U S S K A L K U L A T I O N

EUR

EUR

## A R B E I T S L O H N      Z E I T B A S I S      12 AW = 1 STD

GESAMT KL 1      32 AW X 190.00 EUR/STD      506.67

GESAMT KL 2      30 AW X 190.00 EUR/STD      475.00

GESAMTSUMME ARBEITSLOHN ..... 981.67

## N E B E N K O S T E N

HOHLRAUMKONSERV.

LOHN KL 2      4 AW X 190.00 EUR/STD      63.33

MATERIAL      10.00

GESAMTSUMME NEBENKOSTEN ..... 73.33

## L A C K I E R U N G

ARBEITSKOSTEN      1 029.00

MATERIALKOSTEN      366.62

GESAMTSUMME LACKIERUNG ..... 1 395.62

## E R S A T Z T E I L E

57.58

SCHWEMM-MATERIAL      5.00

GESAMTSUMME ERSATZTEILE ..... 62.58

## R E P A R A T U R K O S T E N      OHNE MWST.....

MWST 19.00 %

## R E P A R A T U R K O S T E N      MIT MWST.....

## ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

\* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH

VORBEHALTEN



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Bordmappe und 1 Schlüssel



Bild 6 : Winterradsatz



Bild 7 : Hutablage, Ladekabel, Sanikasten



Bild 8 : Ladekabel, Warndreieck, Abschleppöse



Bild 9 : - Kofferraum verschmutzt



Bild 10 : - Tür hr eingedrückt, Schwellerverkleidung verschrammt



Bild 11 : - Tür hr eingedrückt



Bild 12 : - Schwellerverkleidung rechts verschrammt



Bild 13 : - Schwellerverkleidung rechts verschrammt



Bild 14 : - Bremsscheiben Tragbild Korrosion (Standzeit)