DEKRA

[redacted] vom 04.08.2026

[redacted]

[redacted]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **M TE9712E** **FIN** **W1K1770861J336493**

Auftragsnummer	[redacted]
Bestellnummer	
Auftraggeber	Deutsche Bundesbank [redacted]
Ihr Auftrag vom	29.07.2026, durch [redacted]
Besichtigung	04.08.2026 um 08:30 Uhr
	[redacted]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.08.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	[redacted]	[redacted]
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	[redacted]	[redacted]

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 29.07.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte durch [redacted]. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 04.08.2026.

Besichtigung

[redacted]

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 69 µm bis 107 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Karosserie.

Die Stoßfängerverkleidung hinten weist augenscheinlich Hinweise auf eine Nachlackierung auf.
Aus sachverständigem Ermessen gleichen sich wertmindernde und wertverbessernde Faktoren aus.

Eine technische Überprüfung der Hochvoltbatterie und des Hochvoltsystems erfolgte nicht.

Das im Gutachten genannte Fahrzeug soll mit Sommer- und Winterrädern veräußert werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M TE9712E
Tag der Erstzulassung	17.11.2021

DEKRA

[redacted] vom 04.08.2026

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	F2A / A 250 e 8G-DCT Style
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	2222 / AJP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K1770861J336493
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Iridium Silber
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Teil-Kunstlederausstattung / anthrazit / schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	118 kW / 1332 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	58.560 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S /O	5 mm
2 links	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S /O	5 mm
rechts	205 / 55 R 17 91 W	Michelin / Primacy 4 MO	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ABS - Anti-Blockier-System, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag: Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Airbag: Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Akustischer Umfeldschutz, Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Armauflage in Mittelkonsole für Fahrer und Beifahrer, klappbar, Außenspiegel links und rechts beheizt, von innen elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, aktiv, DYNAMIC SELECT, Doppelcupholder vorne, Dritte Bremsleuchte, ECO Start-Stopp-Funktion, Einstiegsleisten mit Schriftzug »Mercedes-Benz«, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlicht-Assistent, Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fahrzeugschlüssel mit Zierrahmen in Chrom, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußmatten Velours, Gepäcknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne, Geschwindigkeitslimit-Assistent, Getriebe: Automatik 8G-DCT, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, Innenhimmel Stoff kristallgrau, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch, Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Kopfstützen hinten (3), Kopfstützen vorne höhenverstellbar, Kühlergrill mit Diamant-Pins in schwarz, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad, Mercedes-Benz Notrufsystem, Netz im Beifahrerfußraum, Ottopartikelfilter, Paket: Licht- und Sichtpaket, Paket: Sitzkomfort, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Stoff Bertrix, Radio-Zubehör: Digitales Radio (DAB), Radio-Zubehör: USB Schnittstelle in Spontanablage & 2 USB Schnittstellen in Mittelkonsole hinten, Reifendruckkontrolle, Remote Services Plus, Räder: 43,2 cm (17") Leichtmetallräder 4fach im 5-Doppelspeichen-Design, Schalthebel mit zusätzlichen Chromelementen, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenwind-Assistent, Servolenkung, Sicherheitsgurte A-Klasse, Sitze: Fondsitzlehnen klappbar 40/20/40 geteilt, Sitze: Komfortsitze, Spurhalte-Assistent, aktiv, Steckdose: 12 V-Anschluss, Tempomat, Touchpad, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum,

Zentralverriegelung, Zierelemente Style

Sonderausstattung

Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC, Innenhimmel Stoff schwarz, Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC mit 2 Zonen, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Metallic, Ladesystem: Wechselstrom-Ladesystem (AC-Laden) 7,4 kW, Paket: Business für 250e, Paket: MBUX Advanced Paket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Public-Charging, Rückfahrkamera, Sitze: 4-Wege-Lordosestütze, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion, Trennnetz, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 23.02.2026 bei Kilometerstand 52.135. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 204 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Heckklappe, Ansatz von Flugrost, smart repair (Bild 8); Stoßfänger vorne, Eindellungen mit Materialabtrag, erneuern (Bild 9, 10, 11); Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, smart repair (Bild 6); Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 7);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Einstieg vorne links, Innenverkleidung, zerkratzt; Laderaum, nutzungsbedingt, zerkratzt; Verkleidung Tür vorne rechts, zerkratzt, Gebrauchsspur; Verkleidung Tür vorne links, zerkratzt, Gebrauchsspur; Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur; Dach Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Tür vorne links Einstieg, zerkratzt, Gebrauchsspur; Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

[redacted]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Wartungsanzeige



Bild 6 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, smart repair




Bild 7 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 8 : Heckklappe, Ansatz von Flugrost



Bild 9 : Stoßfänger vorne, Eindellungen mit Materialabtrag




Bild 10 : Stoßfänger vorne, Eindellungen mit Materialabtrag




Bild 11 : Stoßfänger vorne, Eindellungen mit Materialabtrag