Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 219 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Heckklappe unterhalb

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	ITZ INFORMATIONS TECHNIK ZENTRUM BU, Bernkasteler Str. 8, 53175 Bonn
Kennzeichen	BN IT1832
Tag der Erstzulassung	19.07.2016
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	20.05.2019

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	09 / 2025

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	OPEL
Typ / Verkaufsbezeichnung	P-J/SW / Zafira Tourer 1.6 CDTI ecoFLEX Start/Stop Edition
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0035 / AZB
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W0LPD9E37G1131147
Türen	5
Sitzplätze	7
Farbe (Hersteller)	Silver metallic
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	100 kW / 1598 cm^3
Schadstoffklasse	EURO6;W;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Einsatzart	Firmenfahrzeug
Km-Stand abgelesen	117.548 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 16 95 H	Continental / WinterContact TS830	W /O	6 mm
rechts	215 / 60 R 16 95 H	Continental / WinterContact TS830	W /O	6 mm
2 links	215 / 60 R 16 95 H	Continental / WinterContact TS830	W /O	6 mm
rechts	215 / 60 R 16 95 H	Continental / WinterContact TS830	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original;

Serienausstattung

2 Zündschlüssel, Ablagefächer, Adaptives Bremslicht, Airbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags 1. und 2. Sitzreihe außen, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite, Ambientebeleuchtung, Dachhimmel, Anti-Blockier-System (ABS), Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar, Dieselpartikelfilter (DPF), Drehzahlmesser, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP-Plus), Fensterheber, elektrisch, vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, ausziehbar, Geschwindigkeitsregler, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheiben Wisch-/ Waschanlage, Heckscheibenheizung, Instrumenteneinsätze, Schwarz mit Hochglanzchromringen, Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell, Klimaanlage, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, aktiv, Lackierung: Uni, Ladekantenschutz, Lederlenkrad, Lenksäule höhen/- längseinstellbar, Leseleuchten vorn und hinten, Make-Up-Spiegel, beleuchtet in Sonnenblende, Polster: Stoff, Quickheat Schnellheizsystem, elektrischer Zuheizer, Radio: CD 300, Reifen-Reparatur-Set, Reifen: 17"-Reifen mit geringem Rollwiderstand 225/50 R 17, Reifendruck-Kontrollsystem, Räder: Designräder Stahl 7 J x 17 mit Reifen 225/50 R17, Serviceintervallanzeige, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen, Sitze: 5 Sitzer, Sitze: 5 Sitzplätze, Sitze: Komfortsitze, Start/Stop System, Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn und hinten, Tagfahrlicht, Traction Control (TC) Plus, Türaußengriffe, in Wagenfarbe, Verzurrösen 4 im Gepäckraum, Vorrüstung für Kindersitz-Haltesystem "ISOFIX", Vorrüstungen Sicherheitsnetzbefestigung, hinter 1. und 2. Sitzreihe, Wärmeschutzverglasung, grün getönt, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Dachreling, schwarz, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Lackierung: Zweischicht-Metallic, Mittelarmlehne verschiebbar, vorn, Navi 650 Westeuropa, Paket: Komfort (Edition und drive), Räder: Stahl 6.5 J x 16 mit Reifen 215/60 R16, Sicherheitsnetz für Gepäckraum, Sitze: Ergonomiesitz mit Gütesiegel AGR, Sitze: Flex7 Plus-Sitzsystem

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Firmenfahrzeug

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg
Frontscheibe gerissen, erneuern (Bild 10); Kotflügel links eingedellt, drücken (Bild 11); Bremsscheiben der Hinterachse: Tragbild mangelhaft, erneuern (Bild 14); Stoßfängerverkleidung vorn unterhalb verkratzt, smart repair (Bild 15); Tür hinten rechts: Delle mit Lackabplatzung, instandsetzen. Bremsscheiben und Beläge der Vorderachse verschlissen, erneuern (Bild 17). Tür hinten rechts: Delle, drücken.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Kofferraumverkleidungen rechts verkratzt, (Bild 12); Heckklappenverkleidung verkratzt, (Bild 13).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Andreas Herda

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0496 / 055884 / 2025 / B081618000895 vom 19.08.2025

Bild 1 : Diagonale vorn

Bild 2 : Diagonale hinten

Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Bild 5 : Navigationsdatenträger

Bild 6 : Motoröllebensdauer in %



Bild 7 : Motorraum

Bild 8 : Wartungsnachweis

Bild 9 : Sommerradsatz



Bild 10 : Frontscheibe gerissen

Bild 11 : Kotflügel links eingedellt

Bild 12 : Kofferraumverkleidungen rechts verkratzt

Bild 13 : Heckklappenverkleidung verkratzt



Bild 14 : Bremsscheiben der Hinterachse: Tragbild mangelhaft



Bild 15 : Stoßfängerverkleidung vorn unterhalb verkratzt



Bild 16 : Tür hinten rechts: Delle mit Lackabplatzungen

Bild 17 : Bremsscheiben und Beläge der Vorderachse verschlissen



Bild 18 : Tür hinten rechts: Delle mit Lackabplatzungen