

☒ **Aussonderungsgutachten**
☐ **Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung**

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für

☒ aussonderungsreif, und zwar
☐ noch einsatzfähig innerhalb der
Landesverwaltung

☒ sofort

spätestens

Vorschlag zur künftigen Verwendung

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart

Fz. z. Pers. bef. PKW-Kombi

amtl. Kennzeichen/KE – Nr.

KS-HF 323

Erstzulassung/Baujahr

16.09.2013, 2013

Fahrgestell - Nr./Gerätenummer

TMBLG7NE0E0045520

Motor

**Diesel, Ölwanne abgerissen, Motorschaden
NICHT FAHRBEREIT !**

Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel

Skoda, Octavia 4x4, 8004-ANR

Farbe

silber

Km/Betriebstunden/HU/AU/SP

155.803, HU fällig

Fahrzeugbrief Nr../Betriebserlaubnis

EG396160

Hubraum / Leistung

1.598 ccm, 77 KW

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Triebwerksteile/Achsenantrieb

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Vorderachse, Lenkung

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit

Bremsanlage

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit, lange Standzeit, korrodiert

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

Winter, 195/65R15 91T vorne ~ 3 mm, hinten ~ 4 mm, vorne links defekt

Fahrgestell und Aufbau

**Kratzer, Dellen und Korrosion vorhanden,
Stoßfänger vorne und hinten verkratzt, Innenraum verschmutzt,
sowie einsatz- und nutzungsbedingte
Gebrauchsspuren.**

Aufsetzschäden und Beschädigungen am Fahrzeugunterboden !

elektrische Anlage

Batterie schwach, lange Standzeit

Zubehör

AHK, Ersatzschlüssel vorhanden

Gesamteindruck

**Durch seinen überwiegenden Einsatz auf unbefestigten Wegen im Forst ist das Fahrzeug stärker
verschlissen als nach der Laufleistung anzunehmen wäre. Die Grenze einer wirtschaftlichen
Nutzungsmöglichkeit ist erreicht. Ich schlage vor, das Fahrzeug zu verkaufen.**

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder
Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden.

Es wird unbedingt angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Fahrzeug zu Besichtigen.

