

- ☒ **Aussonderungsgutachten**
☐ **Vorgutachten zur Haushaltsanmeldung**

Ich halte das unten bezeichnete Dienstfahrzeug für

- ☒ aussonderungsreif, und zwar
☐ noch einsatzfähig innerhalb der
Landesverwaltung

- ☒ sofort

spätestens

Vorschlag zur künftigen Verwendung

1. Allgemeines

Fahrzeugart/Geräteart

LKW Kipper, mit Ladekran

amtl. Kennzeichen/KE – Nr.

WI-SV 5488, KE-08199, Anlagenummer: 80018000

Erstzulassung/Baujahr

17.08.2006 / 2006

Fahrgestell - Nr./Gerätenummer

WJMB1VPS20C159550

Motor

**Diesel, Kraftstoffsystem undicht, springt nicht an.
NICHT FAHRBEREIT!**

Fabrikat, Typ. und KBA Schlüssel

Iveco Trakker 350, AD 190 T31WP, 7691-000

Farbe

orange

Km/Betriebstunden/HU/AU/SP

306.667, HU fällig

Fahrzeugbrief Nr./Betriebserlaubnis

LU199145

Hubraum / Leistung

-

2. Technische Feststellungen

Antriebsaggregate

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit bis zum Schluss

Triebwerksteile/Achsenantrieb

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit bis zum Schluss

Vorderachse, Lenkung

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit bis zum Schluss

Bremsanlage

Erhöhter Verschleiß, funktionsbereit bis zum Schluss, lange Standzeit !

Bereifung/Anzahl, Größe und Profiltiefe

Vorderachsprofil, 385/65R22,5 ca. 7mm Restprofiltiefe

Hinterachsprofil, 315/80R22,8 ca. 6mm Restprofiltiefe

Fahrgestell und Aufbau

Erhebliche Korrosion am Fahrzeugrahmen und Aufbau mit partieller Durchrostung, Hydrauliktank durchgerostet Ölverlust am Kran und Hydraulikleitungen, Der Kran wurde stillgelegt ! Luftfederbälge porös, Stützteller der Stützzylinder fehlen.

elektrische Anlage

Funktionsbereit bis zum Schluss, Batterien defekt, Steuergerät und Fernbedienung für die Aufbausteuerung sind vorhanden

Zubehör

Palfinger Ladekran, Zweischalengreifer defekt, Heckbordwand für den Kipperaufbau, Streugerät KE-26943 mit erheblicher Korrosion, Absetzstative

Gesamteindruck

Der LKW sowie die Aufbauten und das Zubehör ist verbraucht. Instandsetzung und Erneuerung der defekten Bauteile übersteigen den Zeitwert und ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr zu vertreten. Das Gerät ist zu verkaufen.

Die Bewertung wurde nach bestem Wissen u. Gewissen, ohne Benutzung einer Hebeanlage oder Grube durchgeführt und erhebt keinen Anspruch darauf, dass verdeckte Mängel erkannt wurden. Es wird unbedingt angeraten vor Abgabe eines Angebotes das Gerät zu Besichtigen.

