TÜV Rheinland Schaden- und Wertgutachten GmbH
Zertifiziertes Unternehmen nach ISO 9001:2015
[redacted]

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Deutschland

[redacted]
Kfz.-Sachverständiger für
Schaden- und Wertgutachten
[redacted]

Wertgutachten

Vorgang

1992248



Fahrzeug:

AC-EB1224 / WK3442230L4230065

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1992248
Auftrag vom: 18.09.2026 / 08:30 Uhr
Auftrag per: E-Mail
Beauftragt durch: [redacted]
Bewertungsdatum: 22.09.2026

Ordnungsmerkmale

Auftrags-ID: 45162534

Wertzusammenfassung

[redacted]

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 22.09.2026 / 11:50 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: Aachener Stadtbetrieb Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:
Aachener Stadtbetrieb
Aachen-Mitte
Madrider Ring 20
52078 Aachen

Fahrzeughalter:
Aachener Stadtbetrieb
Madrider Ring 20
52078 Aachen

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1224	**FIN:**	WK3442230L4230065
HSN/TSN:	0436 / AAP	**Fahrzeugart:**	sonstiges Fahrzeug
Aufbau:	Kehrmaschine	**Hersteller:**	Kärcher
Modell:	MC130 Plus	**Erstzulassung:**	22.05.2020
Letztzulassung:	22.05.2020	**Anzahl Vorbesitzer:**	0
Anzahl Türen:	2	**Sitz-/Steh-/Liegeplätze:**	2 / - / -
Leistung:	48,0 KW	**Hubraum:**	2.434 ccm
Antriebsart:	Diesel	**Antriebskonzept:**	Allradantrieb
Getriebeart:	Automatik	**Laufleistung abgelesen:**	11297 Kilometer
Laufleistung geschätzt:	11297 Kilometer		

Farbe außen

Farbe außen:	orange	**Lackart:**	Uni

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	2750 mm / 1150 mm / 1975 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	3500,0 kg
Leergewicht:	2450,0 kg

Serien- und Sonderausstattung

360°-Verglasung der Kabine mit Sicht auch nachhinten, 4 Arbeitsscheinwerfer Front, Absaugung, Armlehne mit ergonomisch integriertem Bedienterminal zur intuitiven Bedienung., Fahrantrieb rückwärts, Fahrantrieb vorwärts, Ganzjahreseinsatz, Grobschmutzklappe, Heizung, Hydr. Hochentleerung, Kehrgutbehälter: 1300 l, Klimaanlage, Kräftiger, hydraulischer Allradantrieb, Multifunktionsdisplay in Lenknabe integriert, Rundumwarnleuchte, Türen links / rechts, Vier doppelwirkende Hydraulikanschlüsse vorne und 2 hinten für Anbaugeräte., Wassertank: 150 l, Zusätzlicher Hydraulikkreis mit 23 l/min für Betrieb eines Hochdruckreinigers.

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag vor
HU - Prüfbericht:	lag nicht vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung verkehrssicher: Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	26/12 12,0	BKT	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Vorderachse rechts	26/12 12,0	BKT	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	7,0 mm
Hinterachse links	26/12 12,0	BKT	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	8,0 mm
Hinterachse rechts	26/12 12,0	BKT	Ganzjahresreifen	-	Stahlfelge	8,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse:	allgemein ausreichend	**Fahrbereitschaft:**	fahrfähig
Verkehrssicherheit:	Nein	**Inspektion:**	Dokumentation fehlt

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Klimaanlage	erhebliche Beanstandung		nicht prüfbar

Details zur Beschädigung

Anbauteile
Fahrzeugfront, Fahrzeug vorn, Reinigungslanze, fehlt, erneuern
Dach, Dach, zerkratzt, erneuern
Fahrzeugheck, Fahrzeug hinten, Saugschlauch, fehlt, erneuern

Antrieb
Fahrzeug, Hydraulikmotor, Radmotor hinten links, defekt, erneuern

Mechanik / Motorraum
Fahrzeugfront, Wasserkühler, undicht, erneuern

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 18.09.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WK3442230L4230065 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand keine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Es wurde ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges durchgeführt.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

[redacted]

[redacted]
Kfz.-Sachverständiger für Schaden- und Wertgutachten
Aachen, den 23.09.2026
Das Dokument umfasst 6 Seiten und 17 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.
Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 17 Fotos

Dokumentennummer:	1992248
Amtliches Kennzeichen:	AC-EB1224
Fahrzeugidentifikationsnummer:	WK3442230L4230065



Bild 1: Frontdiagonale



Bild 2: Frontdiagonale



Bild 3: Heckdiagonale



Bild 4: Heckdiagonale



Bild 5: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 6: Tacho



Bild 7: Armaturenbrett




Bild 8: Innenraum vorne



Bild 9: Schlüssel/Borddokumente



Bild 10: montierte Räder




Bild 11: Betriebsstunden



Bild 12: Vorderansicht




Bild 13: Fahrzeugunterseite hinten




Bild 14: Fahrzeugunterseite vorne




Bild 15
Fahrzeugfront Fahrzeug vorn Reinigungslanze fehlt



Bild 16
Dach Dach zerkratzt




Bild 17
Fahrzeugheck Fahrzeug hinten Saugschlauch fehlt