KFZ-Sachverständigenbüro Kurpisz GmbH
Stahlstraße 33 65428 Rüsselsheim
Fon: 06142 / 91 89 - 0 EMail: info@sv-kurpisz.de

Bewertung

SV-Büro Kurpisz GmbH
65428 Rüsselsheim Stahlstr 33
Fon: 06142 91890
Fax: 06142 918910
eMail: info@sv-kurpisz.de

Auftraggeber:
Deutsche Bundesbank
Wilhelm-Eppstein-Straße 14
60314 Frankfurt am Main

Auftragsdatum: 27.05.2026
Bearbeitung: Dirk Kurpisz
Fahrzeughalter: Deutsche Bundesbank

Bewertungsnummer: 16094
Bearbeitungsnummer: 50D260504
Wertermittlungsdatum: 2026-06-03
Besichtigungstag: 27.05.2026
Besonderes:

Besichtigungsort:
Driver Reifen und KFZ-Technik GmbH
60314 Frankfurt

Fahrzeugdaten	Schwacke-Code: 20441375 Art: TRP	KBA-Code	3333 / AYJ
Hersteller	RENAULT	Aufbau/Türen	Kasten, 3-türig
Typ	Kangoo Z.E. 33 (mit Batterie) (FW)	Motorart	ELEKTROMOTOR
Amtl. Kennzeichen	F-HO220E	Hubraum/KW (PS)	0/44 (60)
FZ-Ident-Nr.	VF1FWEZBC62763606	Zylinderzahl/-art	0/
Erstzulassung	06.06.2019	Getriebeart	direkt
Gesamtlaufleistung	13118 abgelesen	Schadstoffklasse	
Nächste HU-AU	06/2027-06/2027	Maße über alles (LxBxH)	4282x1829x1805 mm
Vorbesitzer	0	Gesamtgewicht	2.130
Bereifung	195/65 R15 95H / 195/65 R15 95H	Laderaum	
Vorschaden	vorhanden	Radstand	
		Farbe	BLEU ETOILE
		Scheckheft	Lag vor
		letzter Eintrag	-
		Fahrbereit	Ja

Ehemaliger Neupreis: **37.496,00 EUR**
Grundwert des Fahrzeuges: **9.009,00 EUR**

serienmaessige Ausstattung
- Ablagefach in Vordertüren und Armaturenträger
- Airbag: Fahrerseite
- Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV)
- Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer Z.E.
- Bremslicht: Automatische Bremslichtaktivierung bei Gaswegnahme
- Digitaluhr im Instrumententräger
- ECO Modus - Reduzierung der Motorleistung (Drehmoment/Geschwindigkeit) um 50 % zur Steigerung der Reichweite bis zu 10 %
- ESP mit Berganfahrhilfe Hill Start Assist
- Fensterheber elektrisch vorne - mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite
- Geräuschsimulator Z.E. Voice, geschwindigkeitsabhängig - zur akustischen Warnung anderer Verkehrsteilnehmer und Fußgänger zwischen 0-30 km/h
- Getriebe: Direktantrieb
- Hecktüren, asymmetrisch, ohne Fenster
- Heizung mit programmierbarer Vorheizung/Vorlüftung Innenraum
- Kopfstützen vorne (2), höhenverstellbar
- Ladekabel (230 V/16 A/1-phasig) - mit IEC Typ 2 Stecker für Standardladung
- Lenkrad höhenverstellbar
- Polster: Stoff
- Radabdeckung - Brigantin
- Radiovorrüstung m. Dachantenne
- Reifen: Ersatzrad auf Stahlfelge - Bereifung 195/65 R 15
- Räder: Reifengröße 195/65 R 15 CUS - rollwiderstandsoptimiert
- Schutzstange hinter dem Fahrersitz
- Seitenschutzleisten
- Seitenschutzverstärkung
- Servolenkung

Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 32 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

KFZ-Sachverständigenbüro Kurpisz GmbH
Stahlstraße 33 65428 Rüsselsheim
Fon: 06142 / 91 89 - 0 EMail: info@sv-kurpisz.de

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2026 Bewertungsnummer: 16094

Serienausstattung Fortsetzung
- Steckdose (12 V) vorne
- Verzurrösen: 6 im Laderaumboden, 2 seitlich im Laderaum
- Wegfahrsperre elektronisch
- Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung im Schlüssel integriert

Sonderausstattung

- Airbag: Beifahrerairbag	238,00 EUR (2)	32,00 EUR	
- Airbag: Seitenairbags vorne	250,00 EUR (2)	34,00 EUR	
- Einparkhilfe hinten - akustisches Signal	369,00 EUR (4)	11,00 EUR	
- Lackierung: Metallic-Lackierung	583,00 EUR (6)	4,00 EUR	
- Sitze: Beifahrersitz umklappbar -zur Verlängerung der Ladefläche	214,00 EUR (5)	2,00 EUR	
- Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar	119,00 EUR (5)	1,00 EUR	
- Trennwand: Vario-Trennw. vergittert, drehbar	119,00 EUR (5)	1,00 EUR	
Summe Sonderausstattung			**85,00 EUR**

Summe zusätzliche Sonderausstattung **0 EUR**

Laufleistungskorrektur -97.382 km **2.728,00 EUR**

Bereifung	Reifen	Hersteller	Profil	Art	Zustand	Neupreis	Anrechnung
Achse 1 rechts	195/65 R15 95H	Pirelli	5,2 mm	M+S	i.O.	56 EUR	-13 EUR
Achse 1 links	195/65 R15 95H	Pirelli	5,2 mm	M+S	i.O.	56 EUR	-13 EUR
Achse 2 rechts	195/65 R15 95H	Continental	7,5 mm	M+S	i.O.	56 EUR	-3 EUR
Achse 2 links	195/65 R15 95H	Continental	7,5 mm	M+S	i.O.	56 EUR	-3 EUR
Reserverad			0,0 mm			0 EUR	0 EUR
Summe Reifenanrechnung							**-32,00 EUR**

wertmindernde Positionen

	Kosten	Anrechnung	
Schlüssel beschädigt	-150,00 EUR(1)	-150,00 EUR	
Heckstoßfänger beschädigt	-500,00 EUR(2)	-175,00 EUR	
Flügeltür HR deformiert	-1.500,00 EUR(2)	-525,00 EUR	
Dach deformiert	-1.500,00 EUR(2)	-525,00 EUR	
Seitenwand HL Dellen + Lackschaden	-1.500,00 EUR(2)	-525,00 EUR	
Schweller R Korrosion	-1.500,00 EUR(1)	-1.500,00 EUR	
Radkappen 3x beschädigt	-150,00 EUR(1)	-150,00 EUR	
Tür VL Kratzer	-500,00 EUR(1)	-500,00 EUR	
Flügeltür HL deformiert	-1.200,00 EUR(2)	-420,00 EUR	
Türverkleidung HL beschädigt	-50,00 EUR(1)	-50,00 EUR	
Reparierte Vorschäden Wertminderung	-1.000,00 EUR(1)	-1.000,00 EUR	
Summe wertmindernde Positionen			**-5.520,00 EUR**

Summe Tauschaggregate **0 EUR**

Sonstige Korrekturen
Summe sonstige Korrekturen **0 EUR**

Kommentare / Besonderes:

Fahrzeugidentifizierung:	Die Fahrgestellnummer wurde vom Fahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung Teil 1 am Fahrzeug verglichen und stimmt überein.
Fahrzeugzustand:	Einige Gebrauchsspuren sowie Wert mindernde Beschädigungen erkennbar, ansonsten nach km-Stand altersentsprechend normal.
Zulassung:	Zum Zeitpunkt der Besichtigung waren Kennzeichen am Fahrzeug montiert. Es lagen 2 Fahrzeugschlüssel und die Bordmappe vor.
Besichtigungsbedingungen:	Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne besichtigt. Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt sowie kein Probelauf des Motors durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur durch eine Probefahrt feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht ausgelesen.

Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 32 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

KFZ-Sachverständigenbüro Kurpisz GmbH
Stahlstraße 33 65428 Rüsselsheim
Fon: 06142 / 91 89 - 0 EMail: info@sv-kurpisz.de

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2026 Bewertungsnummer: 16094

Kommentare / Besonderes:

Vorschäden: Es wurde eine optische Überprüfung auf reparierte Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen (siehe Lichtbildanlage). Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- Fahrzeugseite R
- Flügeltür HR

Soweit erkennbar wurden die festgestellten Vorschäden instandgesetzt. Die visuelle Prüfung, auch unter Einbeziehung von Messmitteln, hat keine Indizien für eine mangelhafte Reparatur offenbart. Die Reparatur ist als sach- und fachgerecht zu bewerten.

Fahrzeugausrüstung: Siehe Ausstattung.

Wertermittlungsergebnis

Händlerverkaufswert inkl. MwSt.	**6.250,00 EUR**
enthaltene MwSt.	997,90 EUR
Händlereinkaufswert inkl. MwSt.	**4.800,00 EUR**
enthaltene MwSt.	766,39 EUR

Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 32 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

KFZ-Sachverständigenbüro Kurpisz GmbH
Stahlstraße 33 65428 Rüsselsheim
Fon: 06142 / 91 89 - 0 EMail: info@sv-kurpisz.de

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2026 Bewertungsnummer: 16094

vorn rechts



hinten rechts



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 32 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

KFZ-Sachverständigenbüro Kurpisz GmbH
Stahlstraße 33 65428 Rüsselsheim
Fon: 06142 / 91 89 - 0 EMail: info@sv-kurpisz.de

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2026 Bewertungsnummer: 16094

hinten links



vorn links



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 32 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

KFZ-Sachverständigenbüro Kurpisz GmbH
Stahlstraße 33 65428 Rüsselsheim
Fon: 06142 / 91 89 - 0 EMail: info@sv-kurpisz.de

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2026 Bewertungsnummer: 16094

Innenraum



Innenraum



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 32 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

KFZ-Sachverständigenbüro Kurpisz GmbH
Stahlstraße 33 65428 Rüsselsheim
Fon: 06142 / 91 89 - 0 EMail: info@sv-kurpisz.de

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2026 Bewertungsnummer: 16094

Sonstige



Sonstige



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 32 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

KFZ-Sachverständigenbüro Kurpisz GmbH
Stahlstraße 33 65428 Rüsselsheim
Fon: 06142 / 91 89 - 0 EMail: info@sv-kurpisz.de

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2026 Bewertungsnummer: 16094

Sonstige



Schlüssel beschädigt



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 32 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

KFZ-Sachverständigenbüro Kurpisz GmbH
Stahlstraße 33 65428 Rüsselsheim
Fon: 06142 / 91 89 - 0 EMail: info@sv-kurpisz.de

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2026 Bewertungsnummer: 16094

Türverkleidung HL beschädigt



Heckstoßfänger beschädigt



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 32 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

KFZ-Sachverständigenbüro Kurpisz GmbH
Stahlstraße 33 65428 Rüsselsheim
Fon: 06142 / 91 89 - 0 EMail: info@sv-kurpisz.de

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2026 Bewertungsnummer: 16094

Heckstoßfänger beschädigt



Flügeltür HR deformiert



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 32 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

KFZ-Sachverständigenbüro Kurpisz GmbH
Stahlstraße 33 65428 Rüsselsheim
Fon: 06142 / 91 89 - 0 EMail: info@sv-kurpisz.de

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2026 Bewertungsnummer: 16094

Flügeltür HR deformiert



Dach deformiert



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 32 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

KFZ-Sachverständigenbüro Kurpisz GmbH
Stahlstraße 33 65428 Rüsselsheim
Fon: 06142 / 91 89 - 0 EMail: info@sv-kurpisz.de

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2026 Bewertungsnummer: 16094

Dach deformiert



Seitenwand HL Dellen + Lackschaden



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 32 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

KFZ-Sachverständigenbüro Kurpisz GmbH
Stahlstraße 33 65428 Rüsselsheim
Fon: 06142 / 91 89 - 0 EMail: info@sv-kurpisz.de

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2026 Bewertungsnummer: 16094

Seitenwand HL Dellen + Lackschaden



Schweller R Korrosion



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 32 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

KFZ-Sachverständigenbüro Kurpisz GmbH
Stahlstraße 33 65428 Rüsselsheim
Fon: 06142 / 91 89 - 0 EMail: info@sv-kurpisz.de

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2026 Bewertungsnummer: 16094

Schweller R Korrosion



Radkappen 3x beschädigt



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 32 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

KFZ-Sachverständigenbüro Kurpisz GmbH
Stahlstraße 33 65428 Rüsselsheim
Fon: 06142 / 91 89 - 0 EMail: info@sv-kurpisz.de

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2026 Bewertungsnummer: 16094

Radkappen 3x beschädigt



Radkappen 3x beschädigt



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 32 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

KFZ-Sachverständigenbüro Kurpisz GmbH
Stahlstraße 33 65428 Rüsselsheim
Fon: 06142 / 91 89 - 0 EMail: info@sv-kurpisz.de

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2026 Bewertungsnummer: 16094

Tür VL Kratzer



Tür VL Kratzer



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 32 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

KFZ-Sachverständigenbüro Kurpisz GmbH
Stahlstraße 33 65428 Rüsselsheim
Fon: 06142 / 91 89 - 0 EMail: info@sv-kurpisz.de


Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2026 Bewertungsnummer: 16094

Flügeltür HL deformiert



Flügeltür HL deformiert



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 32 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

KFZ-Sachverständigenbüro Kurpisz GmbH
Stahlstraße 33 65428 Rüsselsheim
Fon: 06142 / 91 89 - 0 EMail: info@sv-kurpisz.de

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2026 Bewertungsnummer: 16094

Reparierte Vorschäden Wertminderung



Reparierte Vorschäden Wertminderung



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Bewertung umfasst 32 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH

KFZ-Sachverständigenbüro Kurpisz GmbH
Stahlstraße 33 65428 Rüsselsheim
Fon: 06142 / 91 89 - 0 EMail: info@sv-kurpisz.de

Bewertung

Auftragsdatum: 27.05.2026 Bewertungsnummer: 16094

Reparierte Vorschäden Wertminderung



Reparierte Vorschäden Wertminderung



Rüsselsheim 03.06.2026
Dieses Formular wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Die Bewertung umfasst 32 Lichtbilder

Copyright 2026- SCHWACKE GmbH