Bild 1: Schräg vorne links

Bild 2: Schräg hinten rechts

Bild 3: Typenschild

Bild 4: Innenraum hinten

Bild 5: UVV Bescheinigung fehlt - erneuern

Bild 6: Portalrahmen Korrosion - ohne Reparatur

Bild 7: Portalrahmen Korrosion - ohne Reparatur

Bild 8: Portalrahmen Korrosion - ohne Reparatur

Bild 9: Verriegelung Korrosion - ohne Reparatur

Bild 10: Verriegelung Korrosion - ohne Reparatur

Bild 11: Verriegelung Korrosion - ohne Reparatur

Bild 12: Portalrahmen Korrosion - ohne Reparatur

Bild 13: Verriegelung Korrosion - ohne Reparatur

Bild 14: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur

Bild 15: Rahmen und Stützbeine Korrosion - ohne Reparatur