

Geräte-Typ: JCB Robot 170
Serien- Nr.: 685680
Baujahr : 2007

Folgende Arbeiten müssten durchgeführt werden:

- Kettenantrieb überprüft
- Seitenverkleidung demontiert

- Sitz demontieren
- Hydrauliköl ablassen
- Ventilbank demontieren
- Antriebsketten demontieren
- Motor demontieren und erneuern
- Antriebsketten montieren ggf. Kettenschloss erneuern
- Kettenkastenöl ablassen und erneuern
- Ventilbank und Sitz wieder montieren
- Hydrauliköl auffüllen
- Probelauf durchführen
- Maschine reinigen

Posnr	Artikelnr	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	PE	Betrag EUR
1	ET320	.Z1320/925725 Hydraulikmotor	1,00	x	4.225,80	1	4.225,80
2	JCB4001/18051	Original JCB-Motoröl EP15W40	40,00	l	6,90	1	276,00
3	JCB4002/08051	ORIGINAL-HYDRAULIKÖL,HLP46	30,00	l	7,90	1	237,00
4	D 8306	Kleinteile, Reinigungsmaterial	1,00	x	15,80	1	15,80
5	D 830002	Monteurstunde	26,00	Std.	78,00	1	2.028,00
6	ET405011	Umweltgerechte Altölsorgung	65,00	l	0,22	1	14,30