

Folgende Arbeiten müssten durchgeführt werden:

	-ZYLINDERKOPF DEMONTIEREN	250.00	8.00	2000.00
	-ZYLINDERKOPF PRÜFEN/REINIGEN			
	-ZYLINDERKOPFDICHTUNG U. SCHRAUBEN ERNEUERN			
	-ZYLINDERKOPF MONTIEREN			
	-OLWECHSEL DURCHFÜHREN			
	-KÜHLWASSERWECHSEL			
	-FAHREKABINE KIPPEN			
	-HYDRAULIKSCHLAUCHE DEMONTIEREN			
	-VENTILBANK DEMONTIEREN			
	-SCHAUCHE MONTIEREN			
	-HYDRAULIKOL AUFFULLEN			
	-REIFENWECHSEL			
	-FUNKTIONSPROBE DURCHFÜHREN			
ET328	332/50887 PUMP WATER	1.00	122.94	122.94
JCB02/630935A	MOTOROLFILTER	1.00	10.78	10.78
ET3281	02/634078 DICHTUNG	1.00	3.10	3.10
ET3282	02/630675 GASKET	1.00	113.03	113.03
JCB4001/1505L	MOTOROL EP 15W/40	4.50	7.60	34.20
ET3283	400/N6296 KIT CYL HD BOLTS	1.00	124.21	124.21
ET3284	02/63415D GASKET	1.00	40.46	40.46
ET3285	25/220825 SPL.W.BLK.MAN.FOOT	1.00	4201.88	4201.88
ET405019,15	FROSTSCHUTZMITTEL	3.00	9.52	28.56
ET320	REIFEN	4.00	154.00	616.00
	KLEINTEILE/REINIGUNGSMATERIAL	1.00	25.90	25.90